

## الحد من التلوث في صناعة الغزل والنسيج

### الحد من التلوث في الغزل

#### ١ - الحد من التلوث في القطن

الملوث الرئيسي في غزل القطن الاتربة وزغب شعيرات لاسيما في عمليات التفتيح والكرد ولتقليل كثافة هذه الجسيمات العالقة بجو المصنع يستخدم أنظمة تهوية لسحب الهواء من منطقة التشغيل الى فلاتر تجمع الاتربة والزغب ويتجدد الهواء في جو المصنع وتكون الفلاتر مجمعة في غرفة خاصة لمنع تسرب الاتربة إلى صالة التشغيل ويتم تفريغ اكياس الفلاتر المملوءة بالاتربة والزغب منها دوريا بطريقة تحافظ على بيئة العمل والبيئة خارج المصنع.

وتعتمد كثافة الاتربة والزغب في صالة الغزل النهائي على ضغط الشفط الخاص بالاطراف المقطوعة. هذا الضغط يجب المحافظة عليه ثابتاً وذلك بتفريغ صندوق تجمع عوادم القطوع دورياً حتى لا تتناثر الأطراف المقطوعة في الجو وتزيد من تركيز زغب الشعيرات وبالتالي تزيد من مستوى التلوث في صالة الغزل النهائي.

ويشير عدد القطوع لكل ١٠٠٠ مردن في الساعة الى مستوى التلوث بالزغب حيث يوجد مستوى قياسى لعدد القطوع يجب ان يراقب للمحافظة على المستوى المنخفض للتلوث.

#### ٢ - الحد من التلوث في الصوف

##### الغسيل:

يعتبر تشغيل الصوف من اهم المصادر الملوثة في العمليات الرطبة للالياف الطبيعية، فيما يتعلق بالشوائب الموجودة في الصوف الخام، مثل المبيدات الحشرية و مبيدات الحشائش والشحوم وتقوم عملية الغسيل بازالة الشحوم من الالياف، ثم تعالج مياه صرف الغسيل للتخلص من المواد العالقة وفصل الشحوم وتنقيتها لانتاج لانولين . هذه المعالجة تحد من تلوث مياه الصرف للتخلص من الشحوم، والمذيبيات، والمنظفات الصناعية التي تجعل مياه الصرف خافضة للاكسجين الذائب في المياه، وبالتالي تتلف البيئة الحيوية في المياه التي تصرف فيها مياه الصرف من عمليات الغسيل.

ومن الطرق المستخدمة كذلك لتخفيض التلوث الناتج من عملية الغسيل في مياه الصرف التي تتصف بالقلوية العالية (او الاس الهيدروجيني العالى لما تحتويه من آثار المنظفات والمذيبيات القلوية) استخدام معادلة للوصول الى الاس الهيدروجيني المتعادل والذي يتوافق مع الحدود القانونية.

تتسبب عملية الكرينة فى انبعاث ابخرة الكبريتيك، وجسيمات متطايرة فى الجو، بالاضافة الى سوائل صرف من تفريغ حمام الحامض. وللتخلص من التلوث الهوائى يمكن استخدام نظام كسح بالشفط لسحب بقايا الرماد الكربونى المتفحم وزغب الشعيرات أبخرة الحامض وتجميعها على فلتر لتتقية جو صالة الكرينة وتهويتها بصفة مستمرة.

بالنسبة لمياه الصرف الناتجة من عملية الكرينة فانها تعالج كىماويا للتخلص من المواد البيولوجية والكىماوية المخفضة للاكسجين الذائب فى المياه، لتصبح غير ملوثة للبيئة وقابلة للصرف فى المياه السطحية، او على شبكة الصرف العمومية.

ومن الاختيارات المفضلة فى عملية الكرينة استخدام مذيبيات غير محتوية على الكلور. ولتخفيض التلوث كذلك يفضل التخلص من الشوائب والمواد الغريبة فى الصوف الخام بالطرق الميكانيكية لتفادى التلوث بآثار الكىماويات.

ولتخفيض التلوث فى مياه الصرف الناتج من الأحماض، تعادل بمياه صرف قلوية او باضافة قلوئى.

وبالنسبة لحامض الكبريتيك المركز يعادل ويرسب باستخدام كلوريد الكالسيوم وهيدروكسيد الكالسيوم او بمياه صرف قلوية.

### الكرد والغزل:

زغب الشعيرات المنبعث من عمليتى الكرد والغزل يمكن تجميعه باستخدام وحدة كسح بالشفط واعادة استخدامه، لتفادى تلوث البيئة.

### الحد من التلوث فى الأقمشة

#### ١ - الحد من التلوث فى النسيج

##### البوش

يتسبب استخدام النشأ الطبيعى فى معظم الشركات فى ارتفاع مستوى التلوث، من حيث زيادة حمل المواد العضوية فى مياه الصرف واثرها فى تخفيض الأكسجين الذائب فى المياه السطحية، وفيما يلى بعض التوصيات التى تساعد على تخفيض التلوث الناتج من عملية البوش.

• استبدال النشأ الطبيعى الملوث لمياه الصرف بأنواع اخرى مثل اكريليت، او استبدال جزئيا بمادة بولي فينايل الكحول (PVA) او مادة كاربوكسى ميثايل سليلوز (CMC). هذه المواد قابلة للاسترجاع واعادة استخدامها، ويمكن باستخدامها تخفيض حمل المواد البيولوجية الناتج من وحدة البوش بنسبة ٩٠ ٪. وهذه الطريقة لا تفضل الا فى حالة الشركات الرأسية، التى تشتمل على

نسيج، وتجهيز، حتى تضمن اعادة استعمال البوش المسترجع فى النسيج، لان وحدة استرجاع البوش غير الملوثة عالية الثمن وجدوى شرائها لابد ان يؤمن بايجابية استعمال البوش المسترجع فى النسيج الذى يخضع لنفس شركة التجهيز. ومن المعروف ان عدد الشركات الرأسية يتناقص فى الوقت الحالى.

- تفادى تلف اكياس النشا وتمزقها مما يسبب التلوث وزيادة المخلفات الصلبة.
- تفادى شطف مواد البوش المتناثرة على ارض المصنع وازاحتها الى بالوعات الصرف.
- تفادى صرف محلول حمام البوش غير المستعمل فى بالوعات صرف المصنع.
- تجميع مواد البوش المتناثرة خارج حمام البوش لاستعمالها فى نفس العملية.

### النسيج

ينبعث من عملية نسيج الخيوط زغب وشعيرات وجسيمات دقيقة من مادة البوش تعمل على تلوث الهواء بالمصنع، ويمكن تخفيض هذا التلوث باستخدام وحدة شطف كاسح للغبار والزغب وتجميعه فى فلاتر مما يعمل على تنقية هواء المصنع وتجديده.

### ٢- الحد من التلوث فى التريكو

لا يوجد صرف صناعى فى صناعة التريكو، ولكن تعالج خيوط التريكو بالتشميع او بالتزيت لتسهيل عملية التريكو، كما تستخدم زيوت تزليق فى اجزاء الماكينة المتحركة وزيوت معدنية تحتوى على مستحلبات ملوثة لمياه الصرف. ولتخفيض التلوث الناتج عن هذه الزيوت يمكن استبدال الزيوت المعدنية بزيوت تركيبية قابلة للتحلل او بزيوت نباتية لا تحتوى على مواد حافظة خطرة.

### ٣- الحد من التلوث فى الأقمشة غير المنسوجة

يمكن استبدال حامض الأستيك (المستخدم فى حمام الراتينج) بحامض فورميك أو حامض معدني لتخفيض التأثير الخافض للاكسجين الذائب فى المياه التى تصرف فيها مياه الصرف الصناعي.

بالنسبة لزغب الشعيرات الصادر من ماكينات الكرد، وتكوين شاشة الشعيرات وعملية اختراق الابر يمكن التخلص منه بواسطة وحدة شطف كاسح للغبار من جو المصنع وتجميعه بواسطة

فلاتر. ويتم تهوية المصنع بتجديد الهواء الملوث واستبداله بهواء نقي من الجو الخارجى للمصنع.

#### ٤- الحد من التلوث في صناعة سجاد التففت

- فى تحضير الراتينج المستخدم لتغطية ظهر السجاد يمكن استبدال الفورمالدهيد بحامض بولى كربوكسيليك، حيث يعمل ذلك على تخفيض تلوث بيئة المصنع لان الفورمالدهيد يعتبر من الملوثات الهوائية الخطرة.
- وفى حالة تعذر استبدال الفورمالدهايد يجب استخدام وحدة شفت كاسح من منطقة تشغيل وتخزين المنتجات المجهزة بالراتينج.
- وبالنسبة لزغب الشعيرات المتولد من عملية تكوين الوبرة، يمكن استخلاصه بوحدة شفت كاسح للهواء الملوث بغبار الشعيرات وتجميعه فى فلاتر.
- وفى حالة استخدام الزنك كعامل مساعد يجب استبداله بقدر الامكان بالماغنسيوم كما يجب اعادة استخدام مركبات لاتكس، المستخدمة لتغطية ظهر السجاد، بقدر الامكان.
- ولتخفيض التلوث الناتج من تنظيف ماكينة الراتينج بالمياه مما ينتج عنه تلوث فى مياه الصرف، تستبدل هذه الطريقة بطرق امتصاص ميكانيكية، او شطف بالضغط العالي بأقل استهلاك للمياه.
- يمكن ترسيب بقايا الراتينج فى سوانل الصرف باستخدام هيدروكسيد الكالسيوم أو كلوريد الكالسيوم حيث ان كل من البولييمرات، ومركبات الكبريت والزنك قليل الذوبان، او باستخدام ترشيح فائق باستخدام غشاء سيراميك منفذ. ويستخلص الماء من الحمأة الناتجة بواسطة مكبس ترشيح ومن الممكن اعادة استخدامه.

#### ٥- الحد من التلوث في العمليات الرطبة

تعتبر العمليات الرطبة المصدر الرئيسى للتلوث فى صناعة الغزل والنسيج نتيجة للكيماويات العديدة المستعملة فى عمليات التجهيز المختلفة، حيث تعتبر معظم الكيماويات المستعملة ملوثات خطرة للهواء، ولمياه الصرف الصناعى.

## ٦- سياسة شراء المواد الخام

يجب على الشركة التعامل مع موردين معروفين بتوريد خامات أقل تلوثًا. وتراقب جودة الخامات بالاختبار والفحص بمجرد ورودها للمصنع للتأكد من صلاحيتها للاستخدام بأقل ما يمكن من تأثير التلوث. ومن المعروف أن بعض الموردين يقومون بتغيير المواد الكيماوية الموردة بدون إبلاغ عملائهم، بحيث إذا لم تختبر الخامة للتأكد من نوعيتها يمكن أن تتسبب في زيادة التلوث الخطر بالمصنع.

ويفضل شراء كيماويات التجهيز في أوعية تسترجع للمورد ويعاد استعمالها لإلغاء المخلفات الصلبة الملوثة الناتجة عن العدد الكبير من أوعية هذه المواد التي تعرض العمال للكيماويات الخطرة.

## ٧- الحد من التلوث في عملية إزالة البوش

• تمثل عملية إزالة البوش مساهمة كبيرة في التلوث تصل إلى ٤٠ - ٥٠ % من الحمل الكلي للتلوث الصادر من عمليات التحضير للتجهيز. لذلك يفضل استبدال النشا بمادة الاكربليت لتخفيض تلوث مياه الصرف الناتجة، حيث تسترجع مادة البوش في هذه الحالة. ومواد البوش الصديقة للبيئة تكون قابلة للتحلل، ويمكن استرجاعها، وقابلة للذوبان في الماء (بالنسبة للخيط المغزولة)، ومستخدمة دولياً. ويمكن استبدال النشا جزئياً بمادة بولى فينايل الكحول لتخفيض التلوث في مياه الصرف الناتجة من عملية إزالة البوش.

• ويساعد استخدام فوق اكسيد الهيدروجين بدلاً من الانزيمات لإزالة البوش النشا (يعرف بإزالة البوش بالاكسدة) على تخفيض التلوث في مياه الصرف الناتجة لأن مادة النشا تتحلل إلى ثاني اكسيد الكربون وماء.

• يساعد استخدام مواد بوش ذات لزوجة منخفضة، مثل بولى فينايل الكحول ، وكاربوكسى ميثايل سليولوز، على استرجاع حوالى ٥٠ % من مواد البوش المنصرفة في سائل الصرف لعملية إزالة البوش.

• باستعمال الانزيمات الجديدة التي تعمل على تحلل نشا البوش إلى ايثانول انهايدروجلوكلوز يجعل من الممكن استرجاع الايثانول بالتقطير، وبذلك ينخفض حمل التلوث في السائل المنصرفة من عملية إزالة البوش، والتي تعمل على تخفيض الاكسجين الذائب في المياه التي تصرف فيها.

- استرجاع مواد البوش من عملية ازالة البوش يعتبر طريقة تقنية عالمية باستخدام الضغط العالى او بالتفريغ الهوائى فى مرحلة ما قبل الشطف.
- مياه الصرف الناتجة من تنظيف الماكينات يجب ان تتقى بالمعالجة البيولوجية او بتركيز بواسطة الترشيح الفائق. وبواسطة التجلط الكيميائى، او الترسيب الحراري يحول المشكلة البيئية الى الحمأة الناتجة.
- فى حالة عدم امكانية استرجاع مادة البوش، يكون من المطلوب تحلل هذه المادة حيث تستخدم معالجة كيميائية متكاملة (غسيل، ازالة بوش، تبييض، جميعها فى عملية واحدة) ، وهذه الطريقة تخفض استهلاك المياه والطاقة وتخفض التلوث.
- يجب استبدال الاحماض بالانزيمات أو المؤكسدات لتجعل مادة البوش النباتية أو الحيوانية قابلة للذوبان فى الماء، حيث يمكن ازالة جميع أنواع النشا.
- فى حالة استرجاع الصناعية للبوش مثل بولى فينايل الكحول، او كاربوكسى ميثايل سليولوز، يستخدم الترشيح بغشاء منفذ.
- يجب المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الناتجة من ازالة البوش بعد تكوين الحمأة، او فى حالة استخدام بولى فينيل الكحول.
- فى حالة استعمال جميع انواع مواد بولى اكريليت، يجب استخدام التجلط الكيميائى مع معالجة مناسبة للمخلفات المتكونة من الحمأة.

#### ٨- الحد من التلوث فى عملية التنظيف

- يجب عدم تجاوز الكميات المثلئى فى وصفة القلوى المستخدم
- يجب اعادة استخدام القلويات بقدر الامكان، حيث يعاد استخدام مياه الشطف لاعداد حمام تنظيف اخر.
- تجميع عملية ازالة البوش وعملية التنظيف يساعد على توفير المياه والطاقة ويخفض احمال مياه الصرف.
- مياه الشطف التالى لعملية المرسرة يمكن اعادة استعمالها بدلا من صرفها وتلويث مياه الصرف، حيث تعالج مياه الشطف المستخدمة بالتبخير لتركيز الصودا الكاوية التى يعاد استخدامها فى المرسرة. وتساعد هذه التقنية على تخفيض مياه الصرف الملوثة بدرجة كبيرة.
- استخدام نظام الشطف أفقى مستمر يعمل برذاذ المياه المتساقط على القماش الذى يتحرك أفقيا وتردديا الى اعلى فى الماكينة، حيث يدخل القماش غير المجهز من اسفل وتدخل المياه من اعلى . وتوفر هذه الطريقة المياه المستهلكة وبالتالي تخفيض حمل مياه الصرف الصناعى.

- يمكن تخفيض ٢٥ % فى استهلاك هيدروكسيد الصوديوم باستبداله واستخدام كربونات الصوديوم.
- يفضل استخدام اسيتات الصوديوم لتعادل الاقمشة المنظفة لتحويل الحموضة المعدنية الى حموضة عضوية متطايرة.
- المواد الخافضة للتوتر السطحى يجب ان تكون لها درجة عالية للتحلل البيولوجى بدون تكوين مواد سامة للكائنات الحية فى المياه (ميتابولايت).
- يجب استبدال مادة الكايل فينول ايثوكسيليت فى المنظفات الصناعية والمشتتات بمواد خافضة للتوتر السطحى سهلة التحلل البيولوجى، او يجب على الاقل ان لا تصل هذه المواد الى مياه الصرف النهائية . كذلك يجب اتخاذ نفس القيود بالنسبة لمواد التوتر السطحى غير السهلة للتحلل البيولوجى.
- يجب تقادى استعمال المذيبات التى لها اثار بيئية ضارة واستخدام بدائل اخرى غير ضارة او ملوثة للبيئة.
- يجب اعادة استعمال القلويات بقدر الامكان، لاسيما مياه الشطف
- الاحماض المعدنية (حامض كبريتيك، حامض هيدروكلوريك) يجب ان تستخدم فقط للتعادل عندما لا يوجد بديل اخر أفضل.

#### ٩- الحد من التلوث فى عملية التبييض

- بالنسبة للأقمشة التى ستصبغ باللون داكنة، لا يجب ان تبيض الى درجة عالية، وبذلك ينخفض استهلاك مواد التبييض، وبالتالي ينخفض حمل التلوث فى مياه الصرف.
- استخدام التبييض المستمر للتريكو بدلا من طريقة التشغيل على دفعات (Batch) ، يساعد على تخفيض استهلاك المياه والكيماويات وبالتالي يعمل على تخفيض أحمال التلوث فى مياه الصرف الصناعي.
- استخدام مواد تبييض بيروكسايد بدلا من المواد المختزلة المحتوية على الكبريت التى تعتبر سامة وخطرة
- يجب استخدام فوق اكسيد الهيدروجين (هيدروجين بيروكسايد) كعامل تبييض مفضلا عن المركبات المحتوية على الكلور مثل هيبوكلورايت. يساعد ذلك على تقدم الشركة نحو الحصول على بطاقة" ايكوليبلول ".كما ان مادة هيبوكلورايت محذور استعمالها من قبل كثير من الوكلاء المعتمدين .كما ان استخدام فوق اكسيد الهيدروجين يخفض المحتوى الخطر من مادة

- أورانوهالوجين في سائل الصرف النهائية، ويمنع تواجد كيماويات سامة وخطرة في مياه الصرف ويعمل على تحسين بيئة العمل.
- استخدام انزيم " ترمينوكس الترا "بدلا من عامل الاختزال، يعمل على تخفيض زمن التشغيل الى النصف، ويخفض استهلاك المياه والطاقة، وبالتالي يعمل على تخفيض التلوث.
- يجب ان تكون مواد الابتلال، والمستحلبات، ومخفضات التوتر السطحي وجميع الكيماويات العضوية سهلة التحلل البيولوجي بدون تكوين ميتابولايت الذي يعتبر ساما للكائنات المائية الحية.
- انشاء خزانات لمحلول التبييض الذي سيعاد استعماله، حيث يتم تعديل تركيبه للمستوى الصحيح. هذا النظام يخفض التلوث بالمواد البيولوجية الخافضة للاكسجين الذائب في المياه بنسبة اكبر من ٥٠ % ويخفض من استهلاك المياه.
- في حالة النوعية الزرقاء والناصعة في الاقمشة (٧٦ % على مقياس بيرجر) فان بدائل مبيضات الكلور لا تكون دائما متوفرة، وفي هذه الحالة فان تكوين مواد " أورانوهالوجين " الخطرة يحتاج للتخفيض او المعالجة.
- يجب إزالة المواد البروتينية، والبكتينية لمنع تكوين مواد أورانوهالوجين الخطرة في حالة التبييض بالكلور .
- فوق اكسيد الهيدروجين في السائل الناتجة من عملية التبييض يمكن إعادة استعماله في معالجة مياه الصرف كمؤكسد نظيف في عملية ترسب الحمأة او في عملية الاكسدة الكيميائية.

#### ١٠ - الحد من التلوث في عملية المرسرة

- يجب اعادة استعمال القلوى المخفف الناتج من المرسرة في عمليات التنظيف، والتبييض، او الصباغة لتقليل صرف القلويات في مياه الصرف وبالتالي تخفيض تلوثها.
- تعتبر الامونيا السائلة بديل اقل تلوثا لمادة المرسرة التقليدية هيدروكسيد الصوديوم.
- الاقمشة القطنية الثقيلة وبالمعالجة بالامونيا السائلة تحتاج لصبغة أقل على درجة لون معينة، وبالتالي تساهم في تخفيض التلو للاستهلاك الأقل من كيماويات الصباغة.
- يجب استرجاع القلوى واعادة استخدامه بعد معالجته لازالة الشوائب (لتجلط، والطفو، والترشيح) وبعد التركيز.
- الجزء غير المسترجع من مياه صرف عملية المرسرة يجب ان يعادل بخلاطة مع سائل صرف حمضية او بواسطة ثاني اكسيد الكربون كحامض.

## ١١ - الحد من التلوث فى الصبغة

### استخدام حمام صبغة بنسبة منخفضة

تعرف نسبة حمام الصبغة بانها النسبة بين وزن محلول الصبغة فى المغطس ، ووزن القماش المغمور فى الصبغة. كلما كانت هذه النسبة منخفضة، كلما انخفضت كميات المياه والكيماويات المستهلكة فى مغطس الصبغة، وكلما انخفض مقدار التلوث فى مياه الصرف الناتجة من عملية الصبغة. لذلك يفضل استخدام ماكينات صبغة ذات نسبة منخفضة فى حمام الصبغة لأنها تخفض التلوث.

### استعمال الملح

بالرغم من أن الملح رخيص الثمن، وله فاعلية، وسميته قليلة جدا، إلا انه يجب ان يستعمل بالجرعة المثلى فى الصبغة. ويفضل اختيار الاصباغ التى ينبعث عنها الادنى من الملح.

### درجة حرارة مغطس الصبغة

يجب ضبط درجة الحرارة المثلى لحمام الصبغة لتفادى التسخين الزائد والاستهلاك الزائد للصبغة، مما يخفض التلوث، وفي حالة تسخين مغطس الصبغة بالبخار المباشر، يجب ان يكون التسخين بدون شدة لتفادى الطفح وفقد محلول الصبغة الذى يسبب التلوث.

### إعادة استعمال حمام الصبغة

بعد صبغة القماش، يضخ محلول الصبغة الى خزان، ثم يشطف القماش فى نفس الماكينة، وبعد رفع القماش الذى تم شطفه، يعاد محلول الصبغة ثانيا الى الماكينة لاعادة استخدامه، وبالتالي ينخفض تركيز التلوث وحجم مياه الصرف الناتجة من الصبغة.

### استبدال مواد الصبغة الضارة

• تجرى صبغة اللون الاسود باستعمال كبريتيد الصوديوم (كعامل مختزل) ، دايكروميت (عامل مؤكسد) وهذه المواد الكيماوية سامة، خطره للتداول باللمس، ويتولد عنها سوائل صرف تتلف البيئة، كما تترك بقايا ضارة فى الاقمشة المصبوغة. لذلك يجب استبدال هذه الكيماويات بمادة

جلوكوز للاختزال، بربوريت الصوديوم (للأقمشة المنسوجة) وفوق أكسيد الهيدروجين (للأقمشة التريكو) كعامل مؤكسد.

• صبغة انيلين السوداء التي تحتاج كميات كبيرة من داكروميت البوتاسيوم، وكلورات الصوديوم يمكن استبدالها بصبغات كبريتية، باستخدام الجلوكوز كعامل مختزل، وبيربوريت الصوديوم ، او فوق اكسيد الهيدروجين كعامل مؤكسد. هذا الاستبدال يخفض التلوث الخطر بدرجة كبيرة. ايكروميت ة • فى حالة صباغة (VAT) يستبدل داكرومات البوتاسيوم الذى يعتبر خطرا وساما بمادة بيروكساييد لتخفيض التلوث.

### الأصباغ الممنوعة

يجب منع استعمال عدد من الاصباغ بسبب خواصها السامة، والسرطانية، حيث ينبعث منها امينات (مشتقات عضوية من النشادر) أثناء الصباغة تمثل تلوثاً خطراً.

### تقليل تنظيف الماكينات

فى عمليات الصباغة تتطلب بدايات التشغيل، وإيقافات اتمام العملية عمل تنظيف شديد وبالتالي تلوث كبير فى سائل الصرف من الصباغة .والحل الامثل هو تشغيل نفس اللون بصفة متكررة على ماكينة معينة، أو تجميع الالوان المطلوب صباغتها حسب تقسيم مجموعتها (الأصفر والأزرق والأحمر)، وتجرى الصباغة طبقاً لمجموعة لون واحدة تدريجياً من اللون الأفتح إلى اللون الأغمق ومن اللون الناصع الى اللون الداكن.

### تداول بودرة الصباغة

نتيجة لعملية النقل اليدوى للصبغة البودرة من العبوات الكبيرة لتحضير الوصفة المطلوبة تتولد كمية من غبار الصبغة، التى تسبب اثار صحية ضارة للعامل. لذلك يجب استعمال تهوية فى غرفة تحضير ووزن الصبغة بحيث يسقط تيار هواء رأسياً على موقع العامل ليطرد الهواء المحمل بالبودرة بعيداً عن تنفس العامل، حتى يتم كسح هذا التلوث واصطياده بالشفط إلى فتر خاص ويجب اداء جميع العمليات المتعلقة بالنقل اليدوى لبودرة الاصباغ داخل حجرة خاصة صغيرة، واسفل تيار الهواء الطارد للغبار، مع استخدام كاماة واقية بفلتر ذو فتحات دقيقة. وحيث ان معظم الاصباغ البودرة تورد فى براميل بارتفاع ٧٥-٩٠ سنتيمتر، تجعل العامل مضطراً لادخال وجهه فى عمق البرميل ليعرف الكمية المطلوبة فيتعرض للهواء المشبع بالبودرة. لذلك يجب استعمال براميل اقل ارتفاعاً (لا يزيد عن ٦٠ سنتيمتر).

## بدائل أكثر أماناً للصبغات الممنوعة

قامت هيئة الاستشارة والبحوث لإدارة البيئة بنشر قوائم الاصباغ الممنوعة والبدائل الأكثر أماناً من الناحية البيئية، مما يساعد على تخفيض التلوث الناتج من عمليات الصباغة باستخدام مواد شركات (SIDA)، (CPI) للاصباغ الحمضية، والمباشرة، والمشتتة.

## احتياطات هامة لتخفيض التلوث في الصباغة

- الاصباغ التي تحتوى على فتالوسيانين النحاس يجب ان تستبدل فوراً.
- يجب عدم استعمال اصباغ تحتوى على كادميوم.
- يجب عدم الاستعمال بالمرّة لاصباغ المركبة آزومن بنزدين.
- يجب عدم استعمال مواد حاملة تحتوى على الكلور.
- تفادى استعمال مركبات الكبريتيد في عملية اختزال الصبغة. واستبدال دايكرومات المستخدم في اكسدة صبغات (VAT) والصبغات الكبريتية واستخدام بيروكساييد للاكسدة.
- يجب عدم استخدام اصباغ آزو تحت اختزال ظروف لان لها آثار سرطانية.
- يجب استبدال المذيبات الهالوجينية، والمشتتات للاصباغ والكيماويات، بقدر الامكان، بمواد مائية.
- الاصباغ المحتوية على معادن (نحاس، كروم، نيكل، كوبلت، ... الخ) يجب ان تستبدل بصبغات أخرى أو طرق تكنولوجية أخرى.
- لتخفيض التلوث البيولوجي والكيماوي الخافض للاكسجين الذائب في المياه وكذلك لتخفيض المواد الملونة في مياه الصرف من الصباغة في حالة تكرار عملية الصباغة، يجب اعادة استعمال سائل حمام الشطف الناتجة في الحمام التالى للصبغة، هذا اذا توافقت كيماويات المعالجة اللاحقة مع كيماويات حمام الصبغة.
- يجب معالجة مياه الصرف الناتجة من عملية الصباغة للتخلص من الملوثات المداومة.

## ١٢ - الحد من التلوث فى الطباعة

فيما يلى بعض التوصيات التى تساهم فى تخفيض التلوث فى الطباعة:

- يمكن استرجاع عجينة الطباعة الزائدة من خلال نظم مثلى لتحضير وتشغيل العجينة، كما يجب اعادة استخدامها لتخفيض التلوث فى مياه الصرف الناتجة.
- يجب تخفيض اليوريا، فى حالة الطباعة بصبغات متفاعلة، بواسطة بعض الطرق مثل ابتلال القماش قبل الطباعة، وذلك لمنع تزايد انبعاث النيتروجين. ويجب الا يزيد احتواء عجينة الطباعة عن ٣٠ جرام يوريا /كيلوجرام قماش. وفيما يلى بعض الوسائل لالغاء او استبدال اليوريا فى طباعة الأقمشة السليلوزية:

— استخدام طباعة ذات مرحلتين.

— استبدال كلى أو جزئى لمادة يوريا بمادة كيميائية اخرى (ميتاكسيل-FNT).

— استخدام الطريقة الميكانيكية للتعامل مع رطوبة القماش المطبوعة قبل دخوله الى المعاملة البخارية.

- استبدال كلى او جزئى للصبغ الراتينجى المستخدم كمتخن بمستحلب متخن لصبغة الطباعة.
- استبدال استعمال كيروسين الكحول الابيض باستعمال الطريقة المائية.
- استعمال المتخانات الطبيعية التى تتحلل بيولوجيا، او متخانات كيميائية سريعة التحلل بيولوجيا.
- تقليل استعمال أملاح النحاس والكروم الى ادنى حد ممكن.
- تقادى استعمال العجائن المذابة فى حالة الطباعة بالاصباغ.
- استرجاع حامض الأسيتيك المستخدم لربط مركبات الصبغات الأزو.
- استخدام الاصباغ التى تعطى امتصاصيه عالية وسوائل صرف أقل لتخفيض الكيماويات الخافضة للاكسجين الذائب فى المياه.
- بعض الاصباغ مشكوك فيها من حيث الخواص السامة والخواص السرطانية ويوجد قوائم لها وللبدائل الآمنة.

• عندما تكون هناك جدوى اقتصادية، يفضل الطباعة بالبجمنت لان ذلك يخفض عمليات الصباغة والطباعة ويوفر فى كميات الكيماويات المستخدمة فيخفض التلوث الناتج فى مياه الصرف.

• يجب استعمال مواد مثخنة طبيعية قابلة للتحلل البيولوجى او مواد مثخنة صناعية سريعة التحلل.

• يجب استبدال شاشة الطباعة بدون تلاصق.

• استخدام الطباعة الأتوماتيكية يساعد على تخفيض التلوث.

### ١٣- الحد من التلوث فى التجهيز الكيميائى

فيما يلى بعض التوصيات لتخفيض التلوث فى عمليات التجهيز الكيميائى:

• يجب إعادة استعمال كيماويات التجهيز حيثما يكون ممكنا

• تخفيض استعمال الكيماويات التى ينبعث منها فورمالدهايد بقدر الامكان، واستبدال الفورمالدهايد بمادة" بولى كاربوكسيلك واستبدال مادة ألكيل فينول "بمادة" الكحول ايثوكسيليت".

• استبدال حامض اسيتيك (المستخدم لضبط الرقم الهيدروجينى فى حمام التجهيز بالراتينج) بحامض فورميك او حامض معدنى لتخفيض حمل الملوثات البيولوجية الخافضة للاكسجين الذائب فى المياه.

• استعمال مواد مساعدة خالية من الفورمالدهايد عند معالجة الربط المستعرض للمنسوجات السليولوزية، ومواد لتثبيت خالية من فورمالدهايد .

• استخدام وحدة شفت كاسحة للفورمالدهايد اثناء استخدامه فى عمليات التجهيز، او اثناء تخزين المنتجات المجهزة بمواد تحتوى على الفورمالدهايد.

• استبدال دايميثيلول او دايهيدروكسيثيلين يوريا المستعمل فى التجهيز ضد التجعد باحماض بولى كاربوكسيليك، اساسا ٤،٣،٢،١ بوتين تتراكاربوكسيليك، أو جلايوكسيل.

• استبدال المواد المساعدة ( MAC ) المستعملة فى تجهيز التطرية بانزيمات سليولوزية.

• يجب استبدال مركبات الاسبستس الهالوجينية مثل بروميتد دايفيناييل اثير والمركبات المحتوية على معادن ثقيلة المستخدمة فى التجهيز ضد الاشتعال باملاح غير عضوية وفوسفونيت.

• يجب استبدال مواد الفينول المحتوية على الكلور، والاملاح المعدنية (القصدير، النحاس، الزئبق)، المستخدمة فى التجهيز كمواد حافظة، بالمعالجة بالاشعة فوق البنفسجية، او بعمليات ميكانيكية، او بالتجهيز بالانزيمات.

• فى حالة استخدام كيماويات تجهيز ضد الاشتعال، فان أفضل طريقة هى التى تستهلك اقل كمية من المياه (مثل التفريغ الهوائى، تغطية الظهر، الرغوة) أو الطرق التى ينتج عنها اقل كمية من البقايا (الرغاوي) ، يجب التقليل من استخدام الكيماويات الخطرة الحافظة للمنتجات النسيجية

اما باستبدالها بمواد آمنة، او باستخدامها فقط للمنتجات التي تتعرض لظروف بيئية تعمل على تحليلها.

• الحد من استعمال الكلور فى معالجة الاقمشة الصوفية ضد الانكماش باستبداله بالمعالجة بمادة بيروكسجين.

• يفضل اضافة المواد الكيماوية للتجهيز اثناء غزل الشعيرات الصناعية بدلا من استخدامها فى مراحل تصنيعية لاحقة .

• البقايا المركزة من عملية التجهيز يجب الا تصرف الى مياه الصرف الصناعى، بل يجب ان يعاد استعمالها او معاملتها كمخلفات او عوادم.

• فى حالة المياه الملوثة بمواد التجهيز ضد العته، يجب ان يخفض حجم حمام التجهيز باستخدام حوض صغير، او المعالجة بالرغوة، فى حالة تغطية ظهر القماش او السجاد.

• فى حالة التجهيز ضد العته يجب معالجة مياه الصرف بالطريقة التي تتقضى تكوين كميات كبيرة من الحمأة . هذه الحمأة يفضل ان تحول الى رماد كمخلفات كيماوية.

#### ١٤- الحد من التلوث فى صناعة الملابس

لا يوجد سوائل صرف فى صناعة الملابس، والانبعاثات الهوائية محدودة فى بعض زغب الشعيرات الناتج من عملية القص، والحياسة، والكي. ولكن لا يوجد تلوث خطر فى هذه الصناعة. والتهوية الجيدة، او استخدام وحدة شفت كاسح لغبار المصنع الى الهواء الخارجى يعمل على تحسين بيئة المصنع.

#### ١٥- الحد من التلوث فى انتاج الألياف الصناعية

- الفسكوز:

لتقليل انبعاث ابخرة حامض الكبريتيك من حمام الغزل، يجب احكام غلق غطاء الحمام لمنع تسرب ابخرة الحامض. فى عملية الكبرته يجب استخدام وحدة شفت كاسح لغاز كبريتيد الهيدروجين المتسرب. فى مرحلة تجهيز خيوط الفسكوز يجب ان تختار الكيماويات المستخدمة (منظفات صناعية ومواد تبييض) بحيث تكون آمنة ولا تتسبب فى تلوث مياه الصرف (كما وضح قبل ذلك فى التنظيف والتبييض).

## - النايلون:

المواد الكيماوية غير المتبلرة والمتطايرة يجب ازاحتها بشفط كاسح من جو العمل . كما يجب اختيار زيوت تجهيز توفر الامان للبيئة. ويجب تقليل بقايا الزيوت والكيماويات، وتخفيض المياه المحتوية على مذييات الى الحد الادنى بقدر الامكان. يجب استبدال محاليل الغزل غير القابلة للتحليل (الزيوت، المواد المضادة للكهرباء الاستاتيكية، والمستحلبات) بمواد أخرى غير قابلة للتحلل. على سبيل المثال تستبدل الزيوت المعدنية، والزيوت المعدنية المحتوية على كميات من الاروماتيك، بزيوت تركيبية قابلة او (بالنسبة للشركات المتكاملة) زيوت نباتية بدون مواد حفظ خطرة.

## - البولستر:

• بالنسبة لمياه الصرف المحتوية على مركبات غير متبلرة يجب معالجتها كيميائيا قبل صرفها لتفادي تسمم حيوية المياه التي تصرف اليها.  
• مراقبة مستوى الاشعاع لعنصر الكوبلت او السيزيوم فى اجهزة المراقبة فى عملية البلمرة حتى لا تتسبب فى خطورة بيئة العمل .يجب التأكد الدورى من مستوى الاشعاع النووى للتأكد من امان البيئة .

• يجب ان يكون تداول مادة مونوثيريلين جليكول، ومادة (DMT) بعناية لتفادي اى فائض يسبب التلوث لمياه الصرف. ويجب تقليل زيوت التجهيز والسوائل الفاقدة الى اقل ما يمكن، واختيار زيوت التجهيز لتحقيق احياتاطات الامان.

• يفضل ادخال كيماويات التجهيز فى الالياف اثناء انتاجها، اى اثناء غزلها بدلا من استخدامها فى مراحل لاحقة تسبب زيادة تلوث مياه الصرف الصناعي.

• سوائل التجهيز المحتوية على زيوت الغزل، ومستحلب، وعامل مساعد ضد الكهرباء الاستاتيكية، التى تعالج سطح الشعيرات، يجب ان تزال بالماء فى مرحلة لاحقة. ويجب تقليل استخدام مواد التجهيز هذه إلى أقل ما يمكن ، والى القدر الامثل لتخفيض حمل التلوث الكلى للكربون العضوى، والنيتروجين.

## المصادر:

<http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines>.