

جهاز شئون البيئة
المشروع المصري للحد من التلوث

**دليل الرصد الذاتي
صناعة طحن الحبوب**

٢٠٠٣ ينایر

المحتويات

٥	١	المقدمة
٦	١-١	تمهيد
٦	١-١-١	أهداف المشروع
٧	٢-١-١	محتويات دليل الرصد الذاتي
٨	٢-١	مقدمة عن صناعة طحن الحبوب
٨	١-٢-١	التصنيف القياسي لصناعة طحن الحبوب
٨	٢-٢-١	حجم صناعة طحن الحبوب
٩	٢	وصف صناعة طحن الحبوب
٩	١-٢	المواد الخام والمنتجات ومستلزمات الإنتاج
١٠	٢-٢	خطوط الإنتاج
١٠	١-٢-٢	الطحن الجاف باستخدام المطاحن الأسطوانية أو القرصية
١٥	٢-٢-٢	الطحن المبلل باستخدام المطاحن الأسطوانية أو القرصية
١٧	٣-٢-٢	الطحن المبلل باستخدام المطاحن الحجرية
٢٠	٣-٢	الوحدات الخدمية و مصادر التلوث المرتبطة بها
٢٠	١-٣-٢	معامل تحاليل الجودة
٢٠	٢-٣-٢	الورش والجراج
٢١	٣-٣-٢	المخازن
٢١	٤-٣-٢	محطات معالجة الصرف السائل
٢١	٥-٣-٢	معالجة و تداول المخلفات الصلبة
٢٢	٦-٣-٢	المطعم و أماكن الإعاشة
٢٣	٤-٢	الإبعاثات و الصرف السائل والمخلفات الصلبة
٢٣	١-٤-٢	الإبعاثات الغازية
٢٤	٢-٤-٢	صرف السائل
٢٥	٣-٤-٢	المخلفات الصلبة
٢٦	٤-٤-٢	الضوابط
٢٦	٥-٢	الخصائص المميزة لصناعة طحن الحبوب
٢٧	٣	التأثيرات البيئية للملوثات
٢٧	١-٣	تأثير الإبعاثات الغازية
٢٧	٢-٣	تأثير الصرف السائل
٢٨	٣-٣	تأثير المخلفات الصلبة

٢٨	تأثير الضوابط	٤-٣
٢٩	القوانين واللوائح البيئية المصرية	٤
٢٩	بخصوص الإثباتات الغازية	١-٤
٣٠	بخصوص الصرف السائل	٢-٤
٣٠	بخصوص المخلفات الصلبة	٣-٤
٣١	بخصوص بيئة العمل	٤-٤
٣٣	بخصوص المواد و النفايات الخطرة	٤-٥
٣٣	السجل البيئي	٦-٤
٣٤	إجراءات الحد من التلوث	٥
٣٥	إجراءات الحد من تلوث الهواء	١-٥
٣٥	إجراءات الحد من تلوث المياه	٢-٥
٣٥	إجراءات الحد من التلوث الناتج عن المخلفات الصلبة	٣-٥
٣٧	الرصد الذاتي البيئي	٦
٣٧	مزايا الرصد الذاتي	١-٦
٣٨	مجال وأهداف الرصد الذاتي	٢-٦
٣٩	الرصد الذاتي ونظم الإدارة البيئية	٣-٦
٣٩	١-٣-٦ نظام الإدارة البيئية EMS	
٤٢	الصلة بين الرصد الذاتي ونظام الإدارة البيئية	٢-٣-٦
٤٥	العلاقة بين الرصد الذاتي وبين الحد من التلوث وإنتاج الانبعاث	٦-٣-٣-٦
٤٥	المناهي القانونية	٤-٦
٤٥	١-٤-٦ الرصد الذاتي والسجل البيئي	
٤٦	٢-٤-٦ الرصد الذاتي والتقييم	
٤٧	الخطيط للرصد الذاتي	٧
٤٨	تقدير القدرات الحالية للرصد	١-٧
٥٠	تحديد المعاملات الأساسية	٢-٧
٥٠	بيانات العامة المطلوبة	٣-٧
٥١	جمع البيانات و التعامل معها وإبلاغها	٤-٧
٥٢	إشتراطات اختيار أساليب الرصد	٥-٧
٥٣	١-٥-٧ القياسات المباشرة وغير المباشرة	
٥٤	٢-٥-٧ موازنة المواد Mass balance	
٥٦	٣-٥-٧ معاملات الإنبعاث Emission factors	
٥٦	٤-٥-٧ الحسابات الهندسية	
٥٧	٨ رصد المواد الخام والمرافق والمنتجات	
٥٧	١-٨ المواد الخام والكماءبات	

٥٨	المرافق	٢-٨
٥٨	المنتجات	٣-٨
٥٩	التحكم فى التشغيل	٩
٥٩	رصد معاملات العمليات	١-٩
٦١	الصيانة المخططة	٢-٩
٦٣	الرصد البيئى	١٠
٦٣	الانبعاثات الى الهواء	١-١٠
٦٤	الصرف السائل	٢-١٠
٦٩	رصد المخلفات الصلبة	٣-١٠
٧٠	جمع وتجهيز واستخدام البيانات	١١
٧٠	جمع وتجهيز البيانات	١-١١
٧٠	إستخدام مخرجات نظام الرصد الذاتى	٢-١١
٧٢	١-٢-١١ أسلوب تلخيص وتوضيح البيانات	
٧٢	٢-٢-١١ السجل البيئى	
٧٢	٣-٢-١١ الإبلاغ	
٧٣	٤-٢-١١ المراجعة الداخلية بناء على النتائج	
٧٣	٥-٢-١١ التغذية العكسية وإتخاذ القرار	
٧٣	٦-٢-١١ إستخدام المخرجات فى العلاقات العامة	
المرفقات		
المرفق (أ) جمع وتجهيز البيانات		
المرفق (ب) نموذج للسجل البيئى		
المرفق (ج) المراجع		

١- المقدمة

قام المشروع المصري لمكافحة التلوث (EPAP) الممول من الوكالة الفنلندية للتنمية الدولية (FINNIDA) بتكليف الإستشاريين المصريين والفنلنديين بإعداد خطوط إرشادية محددة للرصد والتفتيش للقطاعات الصناعية المختلفة. وقد قام هذا التكليف على أساس التعاون السابق بين EPAP و FINNIDA والذي نتج عنه إعداد أربعة كتب إرشادية عن التفتيش وهي:

- دليل أساسيات التفتيش البيئي : الذي يوضح لقارئ المعلومات الأساسية عن تلوث الهواء والمياه وبيئة العمل وخصائص مياه الصرف و المواد الخطرة والمخلفات الخطرة .
- دليل إدارة التفتيش : يوضح استراتيجيات وأهداف ومسؤوليات إدارات التفتيش خلال مراحل التفتيش المختلفة .
- دليل قائد فريق التفتيش : الذي يوضح دور ومسؤوليات قائد فريق التفتيش في إعداد وتنفيذ الزيارات الميدانية ومهام المتابعة .
- دليل المفتشين : الذي يوضح طرق وأساليب القيام بكافة أنواع التفتيش، والمهام المتعددة خلال مراحل التخطيط والزيارات الميدانية وإعداد التقارير وإجراءات المتابعة . كما يتضمن الدليل عدداً من قوائم المراجعة.

وقد تم تجميع الأدلة الثلاثة الأخيرة في دليل إرشادي واحد بعنوان دليل إجراءات التفتيش البيئي GIM، (EPAP-٢٠٠٢) والذي تم تطويره بحيث يغطي جوانب التفتيش المشتركة في الصناعات المختلفة.

و من ناحية أخرى فقد ظهرت الحاجة لتقديم مفاهيم الرصد الذاتي للصناعة في مصر، حيث أنه يقدم لإدارة المصنع معلومات مفيدة بالنسبة لكفاءة الإنتاج وكذلك بالنسبة للوضع البيئي. ويجب أن يغطي الرصد الذاتي كحد أدنى رصد ملوثات البيئة المنبعثة في الهواء، ومياه الصرف، والمخلفات الصلبة، والنفايات الخطرة. ويمكن أن تشمل الخطة الشاملة للرصد الذاتي معاملات العمليات ذات الوطأة البيئية. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطة الشاملة ستساعد الإدارة على تحديد مصادر المخلفات، والحد من التلوث عند المنبع، وتقليل الإنبعاثات، وبالتالي تحقيق فوائد اقتصادية.

ولذلك تم إعداد دليلاً إرشادياً عن الرصد الذاتي يوضح للمهتمين بالصناعة وللإستشاريين والمسئولين الحكوميين المبادئ العامة الإدارية والتكنولوجية التي ينبغي اتباعها في إجراءات

الرصد الذاتي . وتم اختبار صناعة النسيج كنموذج لاختبار وتطبيق الرصد الذاتي، ثم تم إعداد دليلاً للرصد الذاتي لهذه الصناعة .

١-١ تمهيد

تم اختبار الأدلة السابق ذكرها من خلال مجموعة من برامج التدريب التي استهدفت الفروع الإقليمية للجهاز وكذا وحدات الإدارة البيئية بالمحافظات. وقد قام المفتشون المشتركون في التدريب باستخدام هذه الأدلة للتقيش على عدد من المنشآت الصناعية، وقد أدت التقارير الواردة من الأطراف المعنية إلى تحسين هذه الأدلة وتحديثها. وقد صار جلياً أن هناك ضرورة لإعداد أدلة إرشادية متخصصة للقطاعات الصناعية المختلفة، ولذلك قام EPAP بالمبادرة بإعدادها. وقد تم اختيار خمسة قطاعات لذلك:

- الصناعات الغذائية وبخاصة الخمسة فروع التالية: منتجات الألبان «تصنيع الخضروات والفواكه، طحن الحبوب ،المشروبات الغازية ،والحلويات.
- صناعة اللب والورق.
- الصناعات المعدنية مع التركيز على الأقسام التالية قسم الحديد والصلب وقسم الألومنيوم.
- الصناعات الهندسية.
- الصناعات النسيجية.

١-١-١ أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى إعداد أدلة إرشادية محددة لكل قطاع في مجالات التقيش والرصد ،كى يتم استخدامها بواسطة المفتشين والعاملين في المنشآة الصناعية على الترتيب. وروعي عند الإعداد أن تكون هذه الأدلة مبسطة ولكن دون إغفال أية معلومات ضرورية لمستخدميها المستهدفين. وقد تم استخدام اللوحات والجدوالات واللاحظات داخل الإطار وذلك لتسهيل وتوضيح تلك المعلومات.

وقد قام المشروع بإعداد دليلين منفصلين أحدهما للتقيش والآخر للرصد الذاتي وذلك لكل فرع من فروع الصناعات الغذائية الخمسة المذكورة، وكل منها يعتبر وثيقة قائمة بذاتها، مع ضرورة الرجوع للدليل العام للرصد الذاتي كلما دعت الحاجة لذلك.

٢-١-١ محتويات دليل الرصد الذاتي

يشمل دليل الرصد الذاتي الخاص بصناعة طحن الحبوب إحدى عشر فصلاً. ويعطى الفصل الأول مقدمة عن المشروع ككل والقطاع الصناعي. وتغطي الفصول من الثاني إلى الخامس صناعة طحن الحبوب وتأثيراتها البيئية. حيث يتم توصيف الصناعة في الفصل الثاني من حيث المدخلات والمخرجات، وصف لعمليات الإنتاج الرئيسية، وصف مختصر لوحدات الخدمات والوحدات المساعدة التي يمكن وجودها في المنشأة الصناعية، وكذلك مختلف الإنبعاثات الغازية والسائلة والمخلفات الصلبة التي تتولد من العمليات المختلفة.

ويصف الفصل الثالث الإنبعاثات من هذه الصناعة والتأثيرات البيئية لمختلف الملوثات الناتجة عنها. بينما يقدم الفصل الرابع ملخصاً للقوانين البيئية التي يمكن تطبيقها على هذه الصناعة، أما الفصل الخامس فيعرض أهم الإجراءات التي يمكن تطبيقها على هذه الصناعة في مجال الحد من التلوث الناتج عنها.

وقد تم تفصيل المعلومات والخطوات الالزمة لإنشاء نظام للرصد الذاتي في الفصول من السادس إلى الحادى عشر. حيث يقدم الفصل السادس شرحاً موجزاً يشمل التعريف بالرصد الذاتي وأهدافه مزاياه، بالإضافة إلى العلاقة بينه وبين كل من نظام الإدارة البيئية والإنتاج الأنظف. ويشمل الفصل السابع التخطيط للرصد الذاتي. ويناقش الفصل الثامن رصد المواد الخام والمنتجات، بينما يتم عرض المناحي المتعلقة بالتحكم في الفصل التاسع. ويختص الفصل العاشر بالرصد البيئي؛ بينما يختص الفصل الحادى عشر بجمع البيانات وتجهيزها وأساليب استخدامها.

ويجب الإشارة إلى ضرورة الرجوع إلى مصادر أخرى للمعلومات الالزمة لخطيط وإعداد وتشغيل نظاماً فعالاً ومستداماً للرصد الذاتي، ولذا سيتم ذكر مجموعة من المراجع الخاصة بذلك. وفي بعض الحالات سيحتاج العاملون بالمصنع إلى الاستعانة باستشاريين متخصصين لإقامة نظام فعال للرصد الذاتي.

٢-١ مقدمة عن صناعة طحن الحبوب

تنتشر صناعة طحن الحبوب في مصر، و أهم منتجاتها :

- دقيق القمح والنخالة (الردة) والسيمولينا.

- دقيق الذرة والذرة المجروشة.

المادة الخام الوحيدة المستخدمة في هذه الصناعة هي الحبوب. وتعتمد صناعة طحن الحبوب على نظام الإنتاج المستمر ولا تتعرض لأية تغيرات موسمية في معدلات الإنتاج. ويمثل تلوث الهواء المشكلة البيئية الرئيسية المرتبطة بهذه الصناعة، بينما قد تتسبب الملوثات ب المياه الصرف المتولدة من بعض العمليات الإنتاجية في مخالفة القوانين البيئية الخاصة بالصرف الصناعي.

١-٢-١ التصنيف القياسي الصناعي لصناعة طحن الحبوب

يرمز لقطاع الصناعات الغذائية في نظام التصنيف القياسي الصناعي بالكود رقم ١٥، ولا توجد شعبة خاصة بصناعة طحن الحبوب. ويرمز لشعبة طحن الحبوب والنشا والعلف الحيواني بالكود رقم ١٥٣.

٢-٢-١ حجم صناعة طحن الحبوب

يعرض الجدول رقم (١) تصنيفاً للمنشآت المعنية بصناعة طحن الحبوب في مصر تبعاً لحجم العمالة بها. وعلى الرغم من أن حجم العمالة يعد مؤشراً على حجم المنشآة و معدل إنتاجها إلا أن كثيراً من المنشآت الحديثة تعتمد على حجم أقل من العمالة لنفس معدلات الإنتاج. و يتضح من الجدول أن ٢٩٪ من المنشآت تدار بأقل من ٥ عمال و أن ١,١٪ لديها أكثر من ٤٠ عامل.

الجدول رقم (١) التوزيع الحجمي للمنشآت الصناعية العاملة في صناعة طحن الحبوب

العمالة	١	٢	٣	٤	٥	١٠-٦	١٥	٢٠	٢٥	٣٠	٤٠	٥٠	٧٧	٦٤	٢١	٢٦	٢٤	٣٧	٤٨	٩٢	٧٠٠	٩٨٩	٢٧١٨	٤٧٦١	٤٥٠٦	عدد المنشآت				
١٠٠٠	٥٠٠	١٠٠	٥٠	٤٠	٣٠	٢٥	٢٠	١٥	١٠	٥	٤	٣	٢	١	٦	٧	٧٧	٦٤	٢١	٢٦	٢٤	٣٧	٤٨	٩٢	٧٠٠	٩٨٩	٢٧١٨	٤٧٦١	٤٥٠٦	١٠٠٠
-٥٠١	-١٠١	-٥١	-٤١	-٣١	-٢٦	-٢١	-١٦	-١١	-١٠	-٥	-٤	-٣	-٢	-١	-٠٦	-٠١	-٠١	-٠١	-٠١	-٠١	-٠١	-٠١	-٠١	-٠١	-٠١	-٠١	-٠١	-٠١	-٠١	-٠١

٢- وصف صناعة طحن الحبوب

تتميز صناعة طحن الحبوب بوحدة عمليات تقوم بتغيير الخصائص الفيزيائية للحبوب تشمل تنظيفها وتصغيرها. ويمكن تقسيم العمليات الإنتاجية في هذه الصناعة إلى ثلاثة خطوط إنتاجية:

- الطحن الجاف باستخدام المطاحن الأسطوانية أو القرصية .
- الطحن المبلل باستخدام المطاحن الأسطوانية أو القرصية .
- الطحن المبلل باستخدام المطاحن الحجرية .

تختلف التقنيات المستخدمة لتنظيف وطحن الحبوب في الخطوط الثلاثة إلا إنها تنتج نفس المنتجات. ويعتبر طحن الحبوب بواسطة المطاحن الحجرية المبللة من التقنيات القديمة المستخدمة في العديد من المنشآت.

يتم تصنيع القمح في كل من الخطوط الثلاثة على أربعة مراحل:

- استلام الحبوب وفرزها وتخزينها .
- تنظيف وإعداد الحبوب .
- طحن الحبوب وتصفيتها .
- تعبئة المنتجات .

١-٢ المواد الخام والمنتجات ومستلزمات الإنتاج

المادة الخام الوحيدة المستخدمة في هذه الصناعة هي القمح (الحبوب). ويعتبر الدقيق هو المنتج الرئيسي بالإضافة إلى منتجات ثانوية مثل النخالة (الردة) والسيمولينا. وينتج كل كيلوجرام من القمح ٧٢-٨٢% دقيق، ١٠-١٣,٥% ردة ناعمة (نخالة ناعمة)، ٩-١٤% ردة خشنة، ٥-٠,٥% سيمولينا.

وستخدم المياه في تنظيف الحبوب (العمليات المبللة) وفي عمليات التلطيف والتكييف. وتحصل المنشأة على احتياجاتها من المياه المستخدمة من مصادر مختلفة مثل شبكة المياه العمومية أو الآبار أو الترع، وتتوقف أساليب المعالجة الأولية للمياه على نوعية المصدر.

وتشتمل الكيماويات مثل الكحول بكميات صغيرة في معمل تحليل الجودة، بينما تستخدم المنظفات في أعمال النظافة. أما زيوت التشحيم فتشتمل في الورش والجراج. وتضم المنشآت الكبيرة محطات وقود خاصة (سولار) لتمويل الشاحنات، وتعمل المنتجات في أجولة من النسيج أو البلاستيك. كما تضم المنشآت الكبيرة أماكن للإعاشة تنتج عنها مياه صرف صحي.

ملاحظة: إن تحديد مدخلات و مخرجات المنشأة يساعد على تحديد الملوثات المحتملة.

٢-٢ خطوط الإنتاج

يوضح الجدول رقم (٢) خطوط الإنتاج و الوحدات الخدمية و المساعدة التي تتواجد عادة بالمنشأة .

ملاحظة : إن معرفة تفاصيل العملية الإنتاجية في كل خط من خطوط الإنتاج و الوحدات الخدمية يسمح بتحديد مصادر التلوث المحتملة و التي تتسبب في تجاوز حدود القانون و يساعد على تحديد أساليب الإنتاج الأنظف .

جدول رقم (٢) خطوط الإنتاج و الوحدات الخدمية بصناعة طحن الحبوب

الوحدات الخدمية	خطوط الإنتاج (طنن الحبوب)
معمل تحليل الجودة	الطحن الجاف باستخدام المطاحن الأسطوانية أو القرصية
الورش والجراج	الطحن المبلل باستخدام المطاحن الأسطوانية أو القرصية
المخازن	الطحن المبلل باستخدام المطاحن الحجرية
محطة معالجة مياه الصرف	
تداول وتصنيع المخلفات الصالحة	
أماكن الإعاشة والمطعم	

٢-١ الطحن الجاف باستخدام المطاحن الأسطوانية أو القرصية

يوضح الشكل رقم (١) العمليات الرئيسية في هذا الخط و المدخلات ومصادر التلوث المحتملة .

أ. إسلام واختبار الحبوب الخام تفرغ الشاحنات حمولاتها من الحبوب في الجوبة (الحفرة) في الهواء الطلق، مما ينتج عنه تصاعد إنبعاثات من الجسيمات والأتربة. يقوم معمل تحاليل الجودة باختبار الحبوب عن طريق قياس درجة رطوبتها ودرجة نقائصها ونسب المواد الغريبة والشوائب، ويتحدد بناء على هذه التحاليل سعر الشحنة.

ب. نقل وفرز وتخزين الحبوب الخام تنقل الحبوب إلى الفرازة (تعمل في الأساس كمصفاة) لفصل المواد الغريبة التي لها حجم أكبر من الحبوب، فتفصل الأتربة والجسيمات خلال تلك العملية وتجمع بواسطة المدومات (cyclones) المزودة بمراوح سحب (شفط) التي تطلق إلى الجو هواءً نظيفاً . ثم تمرر الحبوب المقبولة إلى قمة صومعة الحبوب بواسطة رافعة بقواديس مغلقة (enclosed bucket elevators). و يمرر تيار من الهواء على الحبوب أثناء نقلها لإزالة الأتربة السائبة و تقوم المدومات بشفط الأتربة من الهواء .

ج. مرحلة التنظيف الأولى

في هذه المرحلة تقوم ماكينات الجلى (scouring machine) بإزالة الأوساخ الملتصقة بالحبوب. كما تؤدي تلك العملية إلى التخلص من البكتيريا الموجودة على الحبوب والأدمة (القشرة). وبعد ذلك تنقل الحبوب إلى فراز هوائي (air separator) يعمل على فصل الشوائب التي تكون أكبر أو أصغر من الحبوب. ومن أمثلة الشوائب الكبيرة: الأعواد، الحصيات الكبيرة، الحبوب والبذور الغربية (غير المادة الخام) أما الشوائب الأصغر فهي تتضمن الرمل، الحبوب المكسورة والحصيات الصغيرة. ويتم التخلص من تلك الجسيمات عن طريق تيار للهواء يمر عبر المدومات إلى الهواء الجوى.

يمر القمح بعد ذلك إلى آلة فصل الحصى والشوائب التي يصل قطرها إلى ٢م. وتعتمد تقنية الفرز على إسابة الحبوب بواسطة تيار من الهواء يحمل معه الأتربة والجسيمات الدقيقة الأخرى إلى مدامات مخصصة فقط لهذه العملية و منها إلى الهواء الجوى.

ثم تمرر الحبوب إلى آلة فحص حلواني "Trieur (cockle)" تقوم بإزالة البذور المهمشة والحبوب الطويلة مثل الشوفان والشعير، ويحمل تيار الهواء خلال هذه العملية الشوائب إلى المدامات المستخدمة في عملية التنظيف الأولى.

بعد ذلك تنقل الحبوب إلى فراز مغناطيسي (magnetic separator) (يعلم أساساً بمصفاة مزودة بمغناطيس) لفصل الشوائب المعدنية بالإضافة إلى الشوائب التي لها حجم أكبر من الحبوب نفسها. وتتصدر كل هذه الآلات ضوضاء قد تتطاير الحدود المسموح بها بيئياً.

**د- التطهيف
والتكيف**

تبال الحبوب لتبسيير فصل سوبياء البذرة عن القشرة، فتستخدم كمية من الماء تكفي لإحداث البالل بالحبوب بحيث لا يزيد المحتوى المائي للبذرة عن ١٤-١٦%， مما يعني أن كمية الماء المستخدمة تتغير وفقاً للمحتوى المائي الابتدائي للحبوب الخام. ثم تنقل الحبوب المبللة إلى صوامع الفرز بواسطة روافع ذات قواديس مزودة بأنظمة للتهوية (ventilation systems). وتم هذه العملية على خطوتين لكل منها صوامع تخزين خاصة. وتعتبر هذه أهم عملية في عمليات طحن الحبوب والغرض منها:

□ تيسير عملية فصل القشور

□ تقسيمة النخالة بحيث تصبح أيسر في طحنها إلى مسحوق

□ تيسير عملية طحن سوبياء البذرة

□ رفع كفاءة عملية التصفية لفصل الدقيق عن الردة.

إن تقسيمة قشور القمح وسهولة فصلها ينتج عنها نوعية أرقى من الدقيق تتميز باللون الأبيض، و الغرض من تيسير عملية الطحن والتصفية هو تقليل الطاقة المطلوبة لعمليات الطحن. أما إذا زاد محتوى الرطوبة في الحبوب عن الحد فإن ذلك يصعب من عمليات التصفية كما يؤدي إلى انخفاض كفاءة الطحن.

قبل تخزين الحبوب المبللة في الصوامع، تمرر الحبوب خلال جهاز إهلاك الحشرات (entoleter) (نوع من الطحن الصدمي) للتخلص من الآفات التي قد تتوارد مع الحبوب، غير أن عديد من المنشآت لا تستخدم هذه التقنية حيث أنها تؤثر على كفاءة الترتيب والطحن و بالتالي استخلاص الدقيق.

**هـ. مرحلة التنظيف
الثانوية**

تقوم آلة الجلى بفصل القشور التي لا تزال عالقة بالسوبياء، ثم تقوم قناة الشفط الهوائي بسحب القشور وتستخدم المدومات لفصلها عن تيار الهواء العادم، وتنتج عن هذه المرحلة ضوضاء عالية .

**و. الطحن
باستخدام
الأسطوانات**

توزن كميات محددة من الحبوب النظيفة وتمرر إلى آلات الطحن لإنتاج الدقيق. وتتوقف كمية الدقيق المستخلص على عدد أشواط الطحن والمسافة بين الأسطوانات في آلة الطحن. و تتوقف نوعية الدقيق المنتج على نسبة الدقيق المستخلص من الحبوب.

وهناك ٦-٥ أشواط للطحن، يلي كل واحد منها تمرير الطحين إلى آلة للغربلة تقوم بفصل الدقيق عن البقايا الخشنة والتي تمرر إلى المرحلة التالية لطحن من جديد لفصل مزيد من الدقيق. وتعتبر الردة منتجًا ثانويًا بعد فصل الدقيق الأسمر

المتصق بحببات النخالة بواسطة منفضة النخالة (bran duster).

تستخدم أنظمة التحكم النفخي (Pneumatic control) في عمليات الطحن (و هي طريقة تعتمد على استخدام الهواء المضغوط)، و تتم تهوية آلات الطحن لتجنب تراكم جسيمات الدقيق بداخلها والذي قد يؤدي إلى حدوث انفجارات. و تجمع جسيمات الدقيق بواسطة أكياس ترشيح (الشرابات) مثبتة على فتحة التهوية قبل خروج تيار الهواء العادم إلى الجو.

يتكون الدقيق المستخلص من خليط من جسيمات ذات أحجام مختلفة تستخدم لفصلها مجموعة متتالية من الغرائب المسطحة الهزازة (plansifter) و يصنع الغربال الأخير منها من الحرير. و تقوم هذه الغرائب بفصل الدقيق إلى ثلاثة أصناف: الدقيق الناعم الذي يمر خلال الغربال الحريري، الجسيمات الخشنة التي تتبقى في الغربال الأعلى والجسيمات المتوسطة الحجم المتبقية في الغرائب الوسطى. كما تستخدم في عملية الفصل مصفاة طويلة مائلة ذات شبکية متفاوتة الأحجام (الشبکية الأصغر حجماً تقع عند الحد السفلي حيث فتحة التغذية) . و أثناء اهتزاز المصفاة أفقياً يقوم تيار من الهواء بدفع الحبوب المطحونة من عند الحد السفلي إلى الحد العلوي للمصفاة، فتتجمع النخالة و غبار الدقيق (الأخف وزناً) عند الحد العلوي أما الدقيق فيتجمع عند الحد السفلي للمصفاة. وفي المناطق الوسطى تتجمع السيمولينا (الدقيق الخشن). ويصدر عن آلات الطحن ضوضاء مرتفعة قد تتعدي الحدود المسموح بها بيئياً.


بعد ذلك تمرر كافة المنتجات عبر جهاز "إهلاك الحشرات" للتخلص من الآفات، ثم تخبر قبل تخزينها في الصوامع المناسبة حتى يحين موعد التعبئة حيث تعبأ أوزان محددة من المنتجات في الأجولة ثم تنقل بواسطة الشاحنات إلى مراكز البيع.

**ز- تخزين
وتعبئة
المنتجات**

ملاحظة:

- يجب معرفة أنواع الشوائب و كيفية التخلص منها.
- يجب مراقبة وجود مداخن عند المدخل في مرحلة التنظيف الأولى والثانية وفي قسم الطحن.
- يجب مراقبة نوعية العادم الناتج عن المداخن.

شكل رقم (١) : عمليات الطحن الجاف للقمح ومصادر التلوث المرتبطة بها



٢-٢-٢ الطحن المبلل باستخدام المطاحن الأسطوانية أو القرصية

يوضح الشكل رقم (٢) العمليات الرئيسية في هذا الخط و المدخلات ومصادر التلوث المحتملة. و تتطابق الخطوات الخاصة باستلام و اختبار الحبوب الخام في هذا الخط مع مثيلاتها في عمليات الطحن الجاف (الخطوات أ-ب). كذلك تتخذ نفس الخطوات المتتبعة في الخط الأول من حيث الطحن والتقطيف والتكييف والتخزين والتعبئة. أي أن الاختلاف بين الخطين ينحصر في الخطوات الخاصة بالتنظيف، وتلخص فيما يلي:

ج- مرحلة التنظيف الأولى و تتشابه إجراءات هذه المرحلة مع تلك المتتبعة في حالة الخط الأول، فتتضمن آلات الجلي وآلات فصل الحصى التي تعمل على فصل الشوائب. و تستخدمن أيضاً آلة الفحص الحلزوني (cockle) لفصل البذور المهمشة والشوائب، ثم الفراز الهوائي (air separator) لفصل الشوائب الأصغر أو الأكبر من حجم الحبوب. و يتم التخلص من الأتربة والجسيمات الناتجة عن هذه العمليات بواسطة المدومات، و تتسرب هذه الخطوات في تولد ضوضاء مرتفعة .


د- غسل الحبوب وتنظيفها تتضمن هذه الخطوة عملية تنظيف الحبوب و تبليلها في آن واحد . فيمرر القمح عبر الفرازات لفصل الجزيئات الصغيرة من الطين والتراب والشوائب الأصغر حجماً من حبوب القمح، ثم تعمل آلات فصل الحصى على فصل الحصيات وآلات الجلي على فصل الأوساخ الملتصقة بالحبوب.

بعد ذلك تغسل الحبوب بالمياه ثم تمرر إلى جهاز الطرد المركزي حيث تفصل الحبوب عن المياه التي يتم تصريفها على شبكة الصرف. و تتسرب هذه العملية في تلوث مياه الصرف بمواد صلبة عالقة و مواد عضوية، و يؤدي ذوبان الجسيمات في مياه الصرف إلى زيادة الحمل العضوي. تجفف الحبوب بعد ذلك في تيار من الهواء ثم تنقل عبر جهاز "إهلاك الحشرات" للتخلص من الآفات التي قد تكون موجودة مع الحبوب. و تستخدم رافعة ذات قواديس مزودة بنظام للتهوية لتوصيل الحبوب إلى صوامع التخزين حيث تتم عملية التكييف للوصول إلى درجة الرطوبة اللازمة لزيادة كفاءة عملية الطحن .

ملاحظة:

- يجب مراجعة الجداول الزمني لعملية صيانة أكياس الترشيح (الشرابات) .
- معظم المطاحن الحديثة لا يوجد بها نظام الطحن المبلل باستخدام الأسطوانات .

شكل رقم (٢) : عمليات الطحن المبلل للقمح بواسطة المطاحن الأسطوانية أو القرصية
ومصادر التلوث المرتبطة بها



٣-٢-٢ الطحن المبلل باستخدام المطاحن الحجرية

يوضح الشكل رقم (٣) العمليات الرئيسية في هذا الخط و المدخلات، ومصادر التلوث المحتملة. وتشابه خطوات هذه العملية مع الخطوات المتتبعة في الطحن المبلل باستخدام المطاحن الأسطوانية أو القرصية، إلا أنها تعتمد على تقنيات أقدم حيث تستخدم آلات أقل تعقيداً. خطوات استلام وتخزين الحبوب الخام وخطوات التعبئة هي نفسها المتتبعة في العمليات الأخرى، إلا أن بعض المنشآت – وفقاً لدرجة التحديث التي وصلت إليها – قد لا تستطيع القيام بكل الخطوات المتتبعة في العملية الإنتاجية .

ج- مرحلة التنظيف الأولى
تنقل الحبوب من الصوامع إلى الفرازات ثم آلات الجلي لفصل الشوائب والمواد الغريبة. وتقوم فناة الشفط بفصل القشور عن الحبوب و تحمل الأتربة والجسيمات الناتجة عن هذه العملية مع تيار الهواء إلى المدومات التي تعمل على فصل الأتربة و الجسيمات عن تيار الهواء. و تصدر عن هذه العملية ضوضاء عالية .

د- غسل الحبوب وتنظيفها
تتضمن هذه الخطوة عملية تنظيف الحبوب وتبليلها في آن واحد حيث تغسل الحبوب بواسطة الماء مباشرة، وتسخدم المصافي لفصل الحبوب عن المياه.

مياه الصرف الناتجة عن هذه العملية تكون ملوثة بمواد صلبة عالقة ومواد عضوية، و يؤدي ذوبان الجسيمات في مياه الصرف إلى زيادة الحمل العضوي ، ثم تنقل الحبوب المبللة بواسطة رافعة ذات قواريس إلى صوامع التخزين.

هـ- عملية الغسل الثانية
تغسل الحبوب مرة ثانية قبل نقلها من الصوامع إلى آلات الطحن الحجرية

و- الطحن باستخدام المطاحن الحجرية
تمرر أوزان محددة من الحبوب النظيفة المبللة إلى آلة الطحن الحجرية التي تتكون من حجرين ضخمين متلاصقين من الكاربورنديوم (كريبيد السليكون) أو من الكوارتز، حيث يتم إدخال الحبوب عبر فتحة مركزية في أحد الحجرين فتتوزع الحبوب بين أسطح الحجرين وتطحن أثناء

انتشارها نحو المحيط الخارجي. بعد ذلك تستخدم كساره مطرقة
للحصول على دقيق التعريف (finer grains) (حبوب أدق).


ثم يمرر المنتج خلال غرابيل حريرية لفصل الدقيق الناعم. أما الحبوب
الخشنة فيعاد طحنها في مطاحن أسطوانية و تفصل النخالة عن الدقيق
الناتج بواسطة الغرابيل . و تصدر المطاحن الحجرية ضوضاء عالية .

ملاحظة :

- يجب التأكد من وجود فتحة تهوية لتمرير تيار من الهواء خلال الروافع ذات القواديس في محطة الإسلام .
- يجب التأكيد من وجود مدخنة و مدومات عند محطة الإسلام .
- تنتج كميات من مياه الصرف أكبر من تلك الناتجة عن الطحن المبلل باستخدام المطاحن الأسطوانية أو الفرقية .

شكل رقم (٣): عمليات الطحن المبلل للقمح باستخدام المطاحن الحجرية

و مصادر التلوث المرتبطة بها



٣-٢ الوحدات الخدمية ومصادر التلوث المرتبطة بها

تضم المنشآت المتوسطة والكبيرة بعض أو كل الوحدات الخدمية و المساعدة التالية. وهذه الوحدات يمكن أن تشكل مصدراً للتلويث، لذا ينبغي مراقبتها والتقتيس عليها. يوضح الشكل رقم (٤) الوحدات المختلفة والممواد الخام ومصادر التلوث المرتبطة بها.

١-٣-٢ معامل تحاليل الجودة

تؤدي المعامل دوراً رئيسياً في قطاع الصناعات الغذائية حيث تكون مسؤولة عن :

- إجراء تحاليل الجودة على المواد الخام و المياه و مياه الصرف و الهواء ... الخ.
 - مقارنة نتائج تحاليل الجودة بالمواصفات القياسية لكل من المواد الخام و المنتجات.
 - قياس الخصائص الفيزيائية و المكونات الكيميائية و الرطوبة و درجة النقاء و المحتوى الرمادي و المحتوى الأزوتني و المحتوى البروتيني و العد البكتريولوجي.
- و المادة الكيميائية الرئيسية المستخدمة في المعامل هي الكحول و يستخدم بكميات صغيرة .

٢-٣-٢ الورش والجراج

تقوم الورش الكهربائية والميكانيكية في المنشأة الصناعية بأعمال الصيانة و تتمثل المخالفات البيئية فيما يلي :

- الضوضاء .

- مياه الغسل الملوثة بزيوت التشحيم .

- زيوت التشحيم المستهلكة.

تتوقف طبيعة التلوث في الجراج على نوعية الخدمة التي يقدمها.

- إمداد السيارات بالوقود يعني وجود خزانات وقود سواء فوق الأرض أو تحتها تستلزم فحص خطط الانسكاب والترب.

- تغيير زيوت التشحيم يستلزم مراجعة كيفية التخلص من الزيوت المستهلكة سواء عن طريق بيعها إلى محطات التدوير أو تصريفها على شبكة الصرف.

٣-٣-٢ المخازن

- تتوقف مواصفات المخازن على نوعية المواد المخزنة .
- تستخدم الصوامع لتخزين القمح الخام ونوعيات مختلفة من المنتجات الوسطى والنهائية .
 - تعبأ المنتجات في أجرولة ذات سعة محددة .
 - الكحول المستخدم بالمعامل يمثل مادة خطرة قابلة للاشتعال .
 - يستخدم الوقود لنموذين السيارات والشاحنات، ويُخزن في صهاريج تحت الأرض أو فوقها، وعادة ما يستخدم السولار أو البنزين.

مصادر التلوث المحتملة:

- ينشأ تلوث الهواء عن تعبئة أو إفراغ الصوامع .
- الوقود والكحول من المواد القابلة للاشتعال، لذا يجب مراجعة إجراءات تداولها وتخزينها.

٤-٣-٢ محطات معالجة الصرف السائل

على الرغم من أن محطات معالجة مياه الصرف الصناعي تعد من وسائل الحد من التلوث إلا أنه ينبغي التفتيش عليها ورصد احتمالات التلوث الصادر عنها. وقد ينشأ التلوث إما بسبب سوء التشغيل أو سوء الإداره . و تقوم المنشآت التي تستخدم الطحن المبلل بتصريف مياه صرف ذات الحمل العضوي المرتفع و المواد الصلبة العالقة على شبكة الصرف . و تتولد من المنشآت التي تتبع طرق الإنتاج المتقطع أحمالاً عضوية مفاجئة .

و مصادر التلوث الناتجة عن هذه المحطات هي:

- الحمأة و تمثل مخلفات صلبة .
- المياه المعالجة إذا تعدت تركيزات الملوثات بها الحدود التي تنص عليها القوانين والتشريعات البيئية .


٥-٣-٢ معالجة و تداول المخلفات الصلبة

تضم كثير من المنشآت الكبيرة نظم لتجمیع المخلفات الصلبة بواسطة الهواء المضغوط من المدومات، ثم توصیلها إلى جراشة (كسارة) (crusher) تقوم بتفتیت المخلفات الصلبة. وقد ينشأ عن هذه العملية إنبعاثات للأتربة و الغبار في الجو.

٦-٣-٢ المطعم وأماكن الإعاشة

تنولد عن هذه الوحدات نفايات صلبة (قمامه) ومياه صرف صحي .

شكل رقم (٤) الوحدات الخدمية ومصادر التلوث المرتبطة بها



٤- الانبعاثات والصرف السائل والمخلفات الصلبة

يوضح الجدول رقم (٣) العمليات الرئيسية المتبعة في التلوث والمخرجات ومعايير التلوث .

٤-١ الانبعاثات الغازية

يتولد عن صناعة طحن الحبوب أتربة وجسيمات دقيقة (الدقائق، النخالة، الشوائب) تتسبب في تلوث الهواء. ويتمثل معيار المخالفة في مجموع الجسيمات العالقة (> 10 جزء في المليون) (الجسيمات الصدرية). وينتج حمل التلوث الرئيسي من عدة مصادر:

- الغبار والأتربة التي تنشأ عند إفراغ الحمولة في الجوبة أو حدوث خلل في عمل المدومات عند محطة الاستلام .
- عدم إحكام إغلاق الرافعة ذات القوايس أو أية أجهزة نقل أخرى .
- مجموعات الغرابيل المختلفة .
- عدم كفاءة المدومات عند مراحل التنظيف الأولى والثانية .
- عدم كفاءة المدومات في قسم الطحن يتسبب في وجود جسيمات من الدقيق عالقة في الجو أو مترسبة على الآلات والأرضيات .
- تجميع وتداول المخلفات الصلبة بواسطة الهواء المضغوط في مختلف عمليات الطحن.

جدول رقم (٣): العمليات الإنتاجية ومجال تأثير الملوثات الناتجة عنها

أهم العمليات الإنتاجية المتبعة في التلوث المتبعة في التلوث	مدخلات العملية الإنتاجية	مخرجات العملية الإنتاجية	الملوثات	مجال تأثيرها
الاستلام و الفحص	الحبوب الخام	حبوب مقبولة	الجسيمات مجم/ m^3	الهواء و بيئة العمل
نقل و تخزين الحبوب	الحبوب	الحبوب	الجسيمات مجم/ m^3	الهواء و بيئة العمل
مرحلة التنظيف الأولى	الحبوب	الحبوب	الجسيمات مجم/ m^3	الهواء ، التربة، بيئة العمل
غسل الحبوب	الحبوب	حبوب مغسولة		

مجال تأثيرها	الملوثات	مخرجات العملية الإنتاجية	مدخلات العملية الإنتاجية	أهم العمليات الإنتاجية المتسbieة في التلوث
المياه	أكسجين حيوي ممتص، أكسجين كيميائي مستهلك، مواد صلبة عالقة، مواد صلبة ذاتية	مياه صرف	مياه	(الطحن المبلل)
الترابة		حبوب مبللة	الحبوب	التكيف و التأطيف
			مياه	
الترابة		حبوب مبللة	حبوب مبللة	مرحلة التنظيف الثانية
الهواء و بيئة العمل	الجسيمات مج/ m^3	الخليط من المنتجات	حبوب تم تلطيفها	الطحن
الهواء و بيئة العمل	الجسيمات مج/ m^3	منتجات مطحونة	منتجات مطحونة	الفصل
الهواء و بيئة العمل	الجسيمات مج/ m^3	منتجات معباء	منتجات	التعبئة
المياه	أكسجين حيوي ممتص، أكسجين كيميائي مستهلك، مواد صلبة عالقة، ألوان	مياه صرف معالجة	مياه الصرف الصناعي	محطة معالجة الصرف السائل
الترابة	مواد صلبة عالقة	الحمأة		

٤-٢ الصرف السائل

تتولد مياه الصرف الملوثة عن المنشآت التي تتم بها عمليات التنظيف المبلل ومصادر التلوث المحتملة هي:

□ مياه الغسل في قسم الطحن، و معايير المخالفة هي: الأكسجين الحيوي الممتص و الأكسجين الكيميائي المستهلك و المواد الصلبة المترسبة و المواد الصلبة الذاتية .

□ زيوت التشحيم المستعملة الناتجة عن الورش والجراج، إذا ما تم تصريفها على شبكة الصرف، و تنشأ عنها مياه صرف محملة بالزيوت والشحوم .

يوضح الجدول رقم (٤) خصائص الصرف السائل من مصنعين لطحن الحبوب في مصر: أحدهما يستخدم العمليات الجافة والآخر يستخدم العمليات المبللة. ويوضح من الجدول أن التأثير الرئيسي ينبع عن الحمل العضوي المرتفع، بينما يمكن تصريف المياه الناتجة عن العمليات الجافة على شبكة الصرف دون أن يمثل ذلك مخالفة بيئية، تكون الملوثات في مياه الصرف الناتجة عن المنشآت التي تقوم بالطحن المبلل أعلى من الحدود التي وضعتها القانون. و يوضح الجدول رقم (٥) أن كل ١٠٠٠ طن من الدقيق المنتج يومياً يتولد عنها ٣٥٠ طن من مياه الصرف في العمليات المبللة و ٣٠ طن في العمليات الجافة.

جدول رقم (٤) التحليل الكميائي للصرف السائل لمصنعين لطحن الحبوب

زيوت وشحوم (مجم/لتر)	مواد صلبة ذاتية (مجم/لتر)	مواد صلبة عالقة (مجم/لتر)	الأكسجين الكيميائي المستهلك (مجم/لتر)	الأكسجين الحيوي الممتص (مجم/لتر)	الأنس الهيدروجيني	المعيار في الصرف السائل النهائي
١٠٣٨	١٧٦٩	٨١٨	١٦٨٠	٦١٤	٧	الطحن المبلل
صفر	٣١١	٩٤	١٥٤	٨٠	٧,٥	الطحن الجاف

جدول رقم (٥) حمل التلوث العضوي النمطي في مياه الصرف لكل ١٠٠٠ طن من الدقيق المنتج

زيوت وشحوم كجم/اليوم	مواد صلبة ذاتية كجم/اليوم	مواد صلبة عالقة كجم/اليوم	الأكسجين الكيميائي المستهلك كجم/اليوم	الأكسجين الحيوي الممتص كجم/اليوم	معدل سريان الصرف طن/اليوم	صرف السائل النهائي
٣٦٣,٣	٦١٩,١	٢٨٦,٣	٥٨٨	٢١٤,٩	٣٥٠	الطحن المبلل
-	٩,٣٣	٢,٨٢	٤,٦٢	٢,٤	٣٠	الطحن الجاف

٤-٣-٣ المخلفات الصلبة

تنشأ المخلفات الصلبة أثناء عمليات التنظيف المختلفة (الحبوب المهمشة والمواد الغريبة)، وتحمل هذه المخلفات إلى صوامع حيث تخزن إلى أن يتم التخلص منها مع النفايات. وتنشأ الحمأة عن المعالجة البيولوجية لمياه الصرف في محطات المعالجة. ولا تنشأ عن المحطات أية مخلفات خطيرة.

٤-٤-٤ الضوابط

تصدر الضوابط في أماكن متفرقة في المصنع:

- مرحلة التنظيف الإبتدائي (آلات الجلى، آلات فصل الحصى، المدومات) .
- مرحلة التنظيف الثانية (آلات الجلى والمدومات).
- عملية الطحن .
- عملية الفرز .

٥- الخصائص المميزة لصناعة طحن الحبوب

يجب أن تراعي إجراءات التفتيش و الرصد على منشآت طحن الحبوب ما يلي :

- تعمل خطوط الإنتاج بنظام الإنتاج المستمر .
- تنشأ مياه الصرف لدى استخدام أساليب التنظيف المبلل فقط .
- تلوث الهواء هو التأثير البيئي الرئيسي، و لا يقتصر تلوث الهواء على بيئة العمل فقط بل يمتد ليشمل البيئة المحيطة .
- تتغير تركيزات الأتربة و الغبار و الجسيمات العالقة في الهواء تبعاً لنوعية الآلات المستخدمة في العمليات المختلفة ، و يؤدي استخدام الأجهزة الحديثة و أجهزة الحد من تلوث الهواء إلى خفض أحمال التلوث . و تعد أصناف القمح الأمريكية والأوروبية أنظف من أصناف القمح الأسترالي والمصري التي تنشأ عنها كميات أكبر من الأتربة و الغبار و الجسيمات العالقة .

٣- التأثيرات البيئية للملوثات

١-٣ تأثير الانبعاثات الغازية

الجسيمات إن معظم الأضرار الصحية الناتجة عن التعرض للجسيمات العالقة تتسبب فيها جسيمات متناهية في الصغر، (أصغر من ١٠ جزء في المليون) و تسمى الجسيمات الصلبة لأنها تخترق طريقها حتى تصل إلى الرئة مسببة أعراضًا مرضية مختلفة (مثل الربو الشعبي، السعال والأزمات التنفسية).

٢-٣ تأثير الصرف السائل

إن التخلص من زيوت التشحيم المستهلكة في المجاري المائية يؤدى إلى مشاكل بيئية خطيرة. كما أن الحمل العضوي في مياه الصرف يساعد على نمو البكتيريا والطحالب مما يؤدى إلى استهلاك أكبر للأكسجين الذائب. يتوقف التأثير البيئي لمياه الصرف على نوعية الوسط المستقبل لها و لقد حدّدت وزارة الري الحدود القصوى لأعمال التلوث في مياه الصرف على الترع والقنوات والمصارف الزراعية ونهر النيل (قرار وزاري ٨ لسنة ١٩٨٣) وذلك نظرًا لآثارها الضارة على الزراعة. وفيما يخص صناعة طحن الحبوب فإن أهم مؤشرات التلوث هي الأكسجين الحيوي المنتص والأكسجين الكيميائي المستهلك، المواد الصلبة العالقة والمواد الصلبة الذائبة.

يتسبب صرف المياه الملوثة ذات النسب المرتفعة من الأكسجين الحيوي على البحيرات والبحار في ظاهرة أجون المسطحات المائية و يؤثر سلباً على التنوع البيئي البيولوجي. إن الصرف المفاجئ لحمل عضوي مرتفع على شبكة الصرف الصحي يؤثر بشكل غير مباشر على البيئة. فالحمل المفاجئ يؤدى إلى قصور في أداء محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

٣-٣ تأثير المخلفات الصلبة

تمثل المخلفات الصلبة في الشوائب المتواجدة مع القمح، مثل الأتربة والبذور الغريبة التي تجمع وتخزن في الصوامع حتى يتم التخلص منها. وفي بعض المنشآت الصغيرة تجمع المخلفات الصلبة في أكوام في العراء قبل نقلها إلى أماكن التخلص منها. وتتسبب هذه الأكوام في تلوث الهواء حيث تكون المخلفات الصلبة على شكل جسيمات دقيقة معرضة للرياح.

تجمع الخردة الناتجة عن الجراح والورش وتباع، ولا تسبب في أية تأثيرات بيئية مهمة. أما الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف فينبغي تجفيفها قبل التخلص منها عن طريق الدفن.

٤-٤ تأثير الضوضاء

إن التعرض للضوضاء عند مستويات، أو لفترات زمنية، أعلى من تلك التي حددها القانون قد يؤدي إلى فقدان السمع .

٤ - القوانين واللوائح البيئية المصرية

هناك عدد من القوانين واللوائح التنظيمية تتعامل مع مخالفات المصانع فيما يتعلق بشؤون البيئة. أهم هذه اللوائح والقوانين الخاصة بصناعة تجهيز الفاكهة والخضروات هي:

٤-١ بخصوص الانبعاثات الغازية

المادة ٤٠ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤، والمادة ٤٢ من اللوائح التنفيذية والملحق رقم (٦) تتعرض للإنبعاثات الغازية الناتجة عن حرق الوقود. التشريعات المرتبطة بعمليات حرق الوقود تؤكد على أن:

- يحظر استخدام المازوت والمنتجات البترولية الثقيلة الأخرى والبترول الخام بالمناطق السكنية.
- ألا تزيد نسبة الكبريت بالوقود المستعمل بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية عن ١,٥ %.
- يمكن الحد من الإنبعاثات الغازية الناتجة عن الاحتراق عن طريق ضبط نسبة الهواء إلى الوقود، وتصميم غرف الاحتراق بشكل يسمح بحدوث الاحتراق التام للوقود، والتوزيع المتساوي للحرارة.
- المداخن التي ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكبريت ينبغي أن تصل إلى ارتفاعات مناسبة بحيث يتم تخفيفه قبل وصوله إلى سطح الأرض.
- تقام محطات توليد الطاقة والمصانع التي تستخدم أنواع الوقود التي تحتوي على تركيزات مرتفعة من الكبريت في مناطق تبعد مسافات كافية عن المناطق الحضرية وتراعي عند إنشائها الظروف المناخية في المنطقة (اتجاه الرياح، الأمطار...) بحيث لا تصل الإنبعاثات الغازية إلى المناطق السكنية والمأهولة، والمناطق الزراعية، وموارد المياه الرئيسية.
- المداخن التي يصدر عنها انبعاث إجمالي للعادم بين ٧٠٠٠ و ١٥٠٠٠ كجم في الساعة يتراوح ارتفاعها بين ١٨ و ٣٦ متراً.
- المداخن التي يصدر عنها انبعاث إجمالي أكبر من ١٥٠٠٠ كجم/الساعة يجب أن يكون ارتفاعها أكثر من مرتين و نصف ارتفاع المبني المحيطة بها بما فيها المبنى الذي تخدمه المدخنة.

يوضح الجدول رقم (٦) الحدود التي يسمح بها القانون للإنبعاثات الغازية الناتجة عن احتراق الوقود.

جدول رقم (٦) : الحدود القصوى للإبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود بالغلايات

الحدود القصوى (كجم/ متر ^٣ من العوادم)	الملوثات
قائمة	
٣٤٠٠	ثاني أكسيد الكبريت
٢٥٠	أول أكسيد الكربون
٢٥٠	رماد (في الحضر)
٥٠٠	رماد (في المناطق النائية)
٥٠	دخان

٤- ٢ بخصوص الصرف السائل

تتوقف الحدود القصوى المسموح بها في الصرف السائل على نوعية المسطحات المائية المستقبلة. معايير التلوث التي ينبغي رصدها والتقتيش عليها هي : الأكسجين الحيوي المتتص، الأكسجين الكيميائى المستهلك، الأس الهيدروجيني، درجة الحرارة، آثار الكلور (residual chlorine)، المواد الصلبة العالقة، والمواد الصلبة الذائبة و زيوت وشحوم. يبين الجدول رقم (٧) الحدود المسموح بها للصرف على أنواع المجارى المائية المختلفة وفقاً لقوانين المعنية (البحار، النيل، الترع، المصارف الزراعية، شبكات الصرف الصحي). أما بالنسبة لزيوت التشحيم المستهلكة فنظراً لتأثيراتها الخطيرة على المياه والترابة فيجب التقتيش على أساليب التخلص منها و على إجراءات الرصد ومراجعة السجل الخاص بها.

٤- ٣ بخصوص المخلفات الصلبة

فيما يلي عرضاً لبعض القوانين الخاصة بالتعامل مع الخردة ومع الحمأة التي تنتج عن معالجة الصرف السائل :

- القانون ٣٨ لسنة ١٩٦٧ بخصوص النظافة العامة ينظم عمليات جمع المخلفات الصلبة والتخلص منها وذلك من المنازل والأماكن العامة، والمنشآت التجارية والصناعية.
- يحدد قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٣٤ لسنة ١٩٦٨ الإرشادات الخاصة بجمع ونقل المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط الصناعي والمنازل ، وطرق التخلص منها سواء بالحرق أو الدفن أو تحويلها إلى سماد.
- القانون ٣١ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون ٣٨ لسنة ١٩٦٧ .

- أُسند القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ (قانون الإدارة المحلية) المسئوليات المتعلقة بالبنية التحتية إلى مجالس المدن.
- ينظم القانون ٤ لسنة ١٩٩٤، المادة ٣٧ والمادة ٣٨ من اللائحة التنفيذية إجراءات حرق المخلفات الصلبة.

٤-٤ بخصوص بيئة العمل

تتمثل المخالفات الخاصة ببيئة العمل فيما يلي :

- في غرف الغلايات : الإبعاثات الغازية، التي تنظمها المادة ٤٣ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمادة ٤٥ من اللوائح التنفيذية والملحق رقم (٨).
- الأماكن التي تجرى فيها عمليات التسخين: تنظم المادة ٤٤ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمادة ٤٦ من اللوائح التنفيذية والملحق رقم (٩) حدود الحرارة والرطوبة في بيئة العمل.
- في غرف التبريد : تنظم المادة رقم ٤٣ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمادة ٤٥ من اللوائح التنفيذية والملحق رقم (٨) حدود تسرب غاز الأمونيا.
- بالقرب من الآلات الثقيلة: تنظم المادة ٤٢ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمادة ٤٤ من اللوائح التنفيذية والجدول رقم (١) ملحق (٧) حدود الضوضاء في بيئة العمل.
- تنظم المادة ٤٥ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمادة ٤٧ من اللوائح التنفيذية إجراءات التهوية في بيئة العمل.
- يخضع التدخين للمادة ٤٦ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمادة ٤٨ من اللوائح التنفيذية وكذلك القانون ٥٢ لسنة ١٩٨١.
- يحدد قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وقرار وزير الإسكان رقم ٣٨٠ لسنة ١٩٨٣ وقرار وزير الصناعة رقم ٣٨٠ لسنة ١٩٨٢ الشروط الواجب توافرها في بيئة العمل.

جدول رقم (٧): حدود الملوثات في مياه الصرف الصناعي كما تنص عليها قوain البيئية في مصر

القانون رقم ٨ لسنة ١٩٨٢ التفرض في:		القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٣: الصرف على البيئة الساحلية		القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩١: التصرف في المجرى العمومية (المعدل بالقرار رقم ٤ لسنة ٢٠٠٠)		الأكسيجين الحيوي المنتظر (٥ أيام، ٣٠ م)		الأكسيجين الكيميائي المستهلك		الأكسجين الحيوي المنتضر (٥ أيام، ٣٠ م)	
المصارف الصناعية	البلدية	المجرى الرئيسي لنهر النيل	الغزالت الأرضية و أفرع نهر النيل و الترع	البلدية	المجرى الرئيسي لنهر النيل	البلدية	المجرى الرئيسي لنهر النيل	البلدية	المجرى الرئيسي لنهر النيل	البلدية	المجرى الرئيسي لنهر النيل
٦٠	٦٠	٣٠	٢٠	>٦٠٠	٦	>٦٠٠	٦	١٠٠	٦	>٦٠٠	٦
١٠٠	٨٠	٤٠	٣٠	>١١٠٠	١٠٠	>١١٠٠	٩٥	٦	٩٥	>٦٠٠	٦
٩٠	٦٠	٤٠	٣٠	>٩٥	٥	>١٠٠	٩٠	٥	٩٠	>١٠٠	٥
١٠	١٠	٥	٥	>٩٠	٣٥	>٣٤	٣٥	٣٥	٣٥	>٨٠	٦
٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	>٣٤	٣٥	>٣٤	٣٥	٣٥	٣٥	>٨٠	٦
٥٠	٥٠	—	٣٠	>٨٠	٢٠	>١٠٠	٢٠	—	—	—	—
٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٢٠٠	٨٠٠	—	—	—	—	٢٠٠٠	٢٠٠٠	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					١	١	١			١٠٠	الكلور

بوضوح الجدول رقم (٨) حدود التعرض للملوثات.

جدول رقم (٨): الحدود العتبية للتعرض للملوثات

الحدود العتبية				المواد
حدود التعرض لمدة قصيرة	المتوسط الزمني	جزء في المليون	جزء في المليون	
مجم/متر ^٣	مجم/متر ^٣	جزء في المليون	مجم/متر ^٣	
٢٧	٣٥	١٨	٢٥	الأمونيا
٢٧٠٠٠	١٥٠٠٠	٩٠٠٠	٥٠٠٠	ثاني أكسيد الكربون
٤٤٠	٤٠٠	٥٥	٥٠	أول أكسيد الكربون
١٠	٥	٥	٢	ثاني أكسيد الكبريت

٤-٥ بخصوص المواد و النفايات الخطرة

بالنسبة لصناعة طحن الغلال فإن المصدر الوحيد للمواد الخطرة هو المواد الكيميائية المستخدمة في الوقود، و لا ينتج عن هذه الصناعة نفايات خطرة . و ينظم القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ الإجراءات الخاصة بالمواد و المخلفات الخطرة . حيث تلزم المواد ٢٩ ، ٣٣ من القانون المنتجين و المتعاملين في المواد الخطرة بحالاتها الغازية و السائلة و الصلبة باتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات التي تحول دون الإضرار بالبيئة. و تحدد المواد ٢٥ و ٣١ و ٣٢ من اللوائح التنفيذية (القرار الوزاري ٣٣٨ لسنة ١٩٩٥) الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد . يقع الوقود ضمن المواد الخطرة التي نص عليها القانون إلا أنه لا توجد أي مواد بالقانون و اللوائح التنفيذية تلزم المتعاملين في المواد الخطرة بحفظ سجلات عن المواد الخطرة المخزنة . لذلك فقد أكدت المادة ٢٥ من اللوائح التنظيمية الخاصة بالتقدم بطلبات الحصول على رخصة تشغيل علي وجوب حفظ سجلات للمواد الخطرة .

٤-٦ السجل البيئي

ينص القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ في المادة ٢٢ منه و المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية على ضرورة احتفاظ المنشأة بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة و تدون فيه بيانات خاصة بالانبعاثات و مواصفات المخرجات و سجلات التخزين و خطة منع الانسحاب و سجلات التخلص من المخلفات الصلبة، و يجب على المفتش مراجعة هذا السجل .

وكما جاء في الجزء ٤-٥ فان خطة مواجهة الطوارئ و سجل المواد الخطرة يجب أن يكونا جزءا أساسيا من السجل البيئي للمنشأة، كما ورد في الجزء ٤-٥.

٥- إجراءات الحد من التلوث

تعتمد إجراءات الحد من التلوث على محاور ثلاثة :

- إدخال تعديلات في المنشأة (in-plant modifications) بغرض خفض تركيز المواد الملوثة في مجاري الصرف عن طريق استرجاع هذه المواد أو فصل / ضم شبكات الصرف ، خفض معدلات تدفق و سريان مياه الصرف التي تحتاج للمعالجة بغرض تحسين أداء محطات معالجة الصرف السائل.
- إدخال التعديلات المناسبة على العمليات الإنتاجية (in-process modifications) مثل استخدام تقنيات حديثة ، و إيجاد بدائل للمواد الخام الخطيرة، و زيادة كفاءة التشغيل وكفاءة نظم التحكم.
- إجراءات المعالجة النهائية (نهاية الأنابيب - End-of-pipe) التي تتضمن معالجة الملوثات أو فصلها للتخلص منها. وعلى العكس من الإجراءات السابقة فإن إجراءات معالجة المخرجات لا تعود بأية فائدة اقتصادية على المنشأة، و إنما تتخذ فقط لتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية.

إن القوانين البيئية المصرية لا تطالب المنشآت باتخاذ إجراءات لترشيد استخدام الطاقة والمياه، على الرغم من الأهمية القصوى على المستوى الدولي لقضايا البيئة المتعلقة بالحفاظ على الثروات الطبيعية. ومن الملاحظ أن ترشيد استخدام المياه قد يؤدي إلى ارتفاع تركيز المواد الملوثة.

يطلق مصطلح "الإنتاج الأنظف" على إجراءات الحد من التلوث عند المنبع و بالتالي فهو يشمل الإجراءات الخاصة بإدخال التعديلات على المنشأة أو على العمليات الإنتاجية بهدف خفض التلوث و الحفاظ على الموارد الطبيعية. بتطبيق مبدأ "الإنتاج الأنظف" يمكن الحد من إجراءات نهاية الأنابيب لمعالجة المواد الملوثة و التخلص منها.

وفيتا يلي عرضا للإجراءات الخاصة "بالإنتاج الأنظف" و "بمعالجة المخرجات" بخصوص صناعة طحن الحبوب.

١-٥ إجراءات الحد من تلوث الهواء

تعديلات في المنشأة

- يجب تزويد أماكن العمل بأجهزة لشفط الغبار والأتربة والدقائق المتراكمة والتخلص منها لتحسين ظروف بيئة العمل .
- صيانة وإصلاح أجهزة النقل لضمان إحكام غلقها .
- صيانة وإصلاح أكياس الترشيح التي تستقبل الغبار الناشئ عن المدومات.
- ضبط سرعات المراوح التي تولد تيار السحب في المداخن حيث أن زيادة سرعة المراوح يزيد من معدل سريان تيار الهواء لنفس الكمية المترسبة من الغبار وبالتالي ينخفض تركيز الغبار في أماكن العمل .
- تزويد أماكن العمليات الإنتاجية بنظم تجميع الغبار والأتربة، و تستخدم أكياس الترشيح بكثرة في مصر (الشرابات) لرخص ثمنها وسهولة صيانتها.

٢-٥ إجراءات الحد من تلوث المياه

تعديلات في خطوط الإنتاج

استبدال عمليات الطحن المبلل بالعمليات الجافة يعني عدم الاحتياج لإقامة محطة لمعالجة الصرف السائل.

إجراءات نهاية الأنابيب حيث أن الصرف السائل المترسبة عن هذه الصناعة يحتوي على حمل عضوي مرتفع (مواد صلبة عالقة وأكسجين كيميائي مستهلك وأكسجين حيوي ممتص) فإن إجراءات المعالجة النهائية تتضمن معالجة أولية للصرف السائل بالترسيب في صهاريج ثم معالجة البيولوجية .

٣-٥ إجراءات الحد من التلوث الناتج عن المخلفات الصلبة

الأتربة و جسيمات الدقيق

استخدام أنظمة تعمل بالهواء المضغوط لتجميع المخلفات الصلبة من المدومات ومعدات تجميع الغبار والأتربة لتخزينها في الصوامع قبل التخلص منها في الأماكن المحددة لذلك.

الخردة يتم جمع الخردة و بيعها.

الحمأة

- تنشأ الحمأة عن معالجة الصرف السائل، حيث يتحول ٧٠ - ٨٠٪ من المواد الكربونية إلى مواد صلبة . و تتغفن الحمأة و تنشأ عنها رائحة كريهة، و تصبح بيئه مناسبه لتكاثر الميكروبات و الجراثيم مما يمثل تهديداً للصحة العامة. وينبغي تجفيف الحمأة والتخلص منها في المدافن الصحية.
- و يمكن للحمأة أن تنتج عن تقطير المياه الخام عند استخدام الجير والمواد الكيميائية .

٦- الرصد الذاتي البيئي

يرتبط نظام الرصد الذاتي (SMS) أساسا بقياسات مدخلات العمليات، ومستويات الإبعاثات وملوثات البيئة، وكذلك ظروف العمليات (التحكم في التشغيل) التي ترتبط مباشرة بالابعاثات التي يتم رصدها. ويعتبر الرصد الذاتي ضروريا للمصنع، وذلك لتحسين أدائه الاقتصادي عن طريق تحديد مصادر الفقد في المواد الخام والمياه والطاقة، والتي تمثل المصادر الرئيسية للتلوث. وبذلك يصبح المصنع قادرا على تطبيق أساليب الحد من التلوث التي يمكن أن تخفض تكلفة الإنتاج وتقلل تكاليف الالتزام، وذلك يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي والبيئي للمصنع.

وإضافة إلى ذلك، فقد يشمل الرصد الذاتي إرسال التقارير إلى السلطات المعنية. ويمكن أن يتم الرصد عن طريق المنشأة الصناعية أو من خلال التعاقد مع جهة أخرى. ويجب تسجيل المعلومات الناتجة عن أخذ العينات والرصد وإبلاغ النتائج لصناع القرار سواء كانوا داخل المنشأة أو خارجها.

١- مزايا الرصد الذاتي

تشمل مزايا الرصد الذاتي النتائج التالية للعاملين:

- رفع درجةوعيهم بأداء وكفاءة العمليات
- يجعلهم مستعدين للتقييس بواسطة السلطات المختصة
- تقدم للمفتشين بيانات أكثر دقة للتحقق من صحة العينات أو القياسات المنفردة التي يقومون بأخذها
- ترفع مستوىوعيهم بمدى وطأة الملوثات
- تساعدهم على القيام بالإجراءات التصحيحية عندما يحدث عدم الالتزام
- تساعدهم على وضع استراتيجيات استخدامات المواد الخام، والماد الإضافي، والوقود والاستثمارات
- تحديد النزاعات Trends في أداء المصنع وكذلك وضع وسائل التحذير المناسبة
- تحسين أداء العمليات

وتتتج هذه المزايا عند تطبيق نظام للرصد الذاتي البيئي بالمصنع يشمل ما يلى:

- رصد الإبعاثات، الذى يشمل التحررات للهواء، ومياه الصرف، والمخلفات الصلبة والخطرة، وكذلك ظروف العمل المحددة باللوائح.
 - رصد معاملات العمليات (التحكم فى العمليات) التى تتصل مباشرة بالتحررات، مثل درجة الحرارة، الضغط، والرطوبة.
- وبإضافة لذلك، فإنه يجب رصد ظروف التشغيل التى لها علاقة بالإبعاثات والإبلاغ عنها، مثل: توقف العمليات، عمليات الصيانة، والإنسكابات.

٢-٦ مجال وأهداف الرصد الذاتي

كما أوضحنا من قبل، يتضمن الرصد الذاتي رصدًا للإبعاثات المؤثرة على البيئة وكذلك رصدًا لمعايير التحكم في العمليات (التحكم في التشغيل) التي لها علاقة بالتأثير البيئي للمنشأة.

أ. الرصد الذاتي للإبعاثات:

ان الهدف الأساسي للرصد ذاتي هو التحقق من مدى الالتزام باللوائح البيئية. كذلك يجب أن يساعد الرصد الذاتي في حصر المواد والنفايات الخطرة وإجراءات ملزمة عند التداول والتخزين طبقاً لما ورد بالقانون ١٩٩٤/٤. كذلك يمكن أن تتعدي أهداف الرصد الذاتي التحقق من الالتزام بحيث يمكن أن يساعد على تحسين الأداء البيئي، أي يصبح رصد الإبعاثات عند مستوى العمليات ضرورياً لتقليل الإبعاثات عند المصدر من خلال إجراءات الحد من التلوث ومكافحته. وبينما تركز اللوائح المصرية (حالياً) على تركيزات الملوثات، فمن الممكن أن يشمل الرصد الذاتي أيضاً أحمال التلوث وتأثيراتها على الأوساط المستقبلة، وهي البيانات المطلوبة لتقدير التحسن في الأداء البيئي.

ب. الرصد الذاتي للعمليات (التحكم في التشغيل):

يتم بالفعل الرصد الذاتي للعمليات في معظم المنشآت الصناعية، ولكن بعض إجراءات التحكم في تشغيل العمليات لابد من رصدها لتحسين الأداء البيئي، وفيما يلى عرض للأهداف الرئيسية للرصد الذاتي للعمليات (التحكم في التشغيل):

- تحسين عمليات التشغيل بواسطة التحكم في ظروف التشغيل.
- تقليل الفواد.
- الصيانة والإصلاحات المخططة بدلاً من الصيانة العلاجية والتوقف الطارئ.
- تقليل التكلفة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

٣-٦ الرصد الذاتي ونظم الإدارة البيئية

إذا وضعنا الضرورة القانونية للرصد الذاتي جانبا، فقد ظهرت ضرورته كأداة ضرورية للمصنع الدارة الملوثات الصادرة عنه، وكذلك للتحكم في وطأتها البيئية وتحسين أدائه البيئي. وتمثل هذه الإنجازات الأهداف الرئيسية لنظم الإدارة البيئية، والتي تشمل بدورها ضرورة وجود نظام للرصد والفحص وتطبيق الإجراءات التصحيحية. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع نظم الإدارة البيئية المصانع على تبني إجراءات الحد من التلوث والإنتاج الأنظف كأدوات أساسية للتحسين المستمر. ويمكن الوصول إلى ذلك عن طريق تنفيذ خطة متكاملة وفعالة للرصد الذاتي.

وتوضح الأجزاء التالية مفاهيم نظام الإدارة البيئية، وعلاقتها بالرصد الذاتي وكذلك العلاقة بين الرصد الذاتي والإنتاج الأنظف.

(EMS) نظام الإدارة البيئية ١-٣-٦

هو إطار يساعد المنشأة للوصول لأهدافها البيئية من خلال التحكم المنظم المستمر في عملياتها. ولا يقوم نظام الإدارة البيئية بفرض مستوى للأداء البيئي للمنشأة، فإن كل شركة تقوم بتفصيل النظام الخاص بالإدارة البيئية طبقاً للأهداف المحددة لأعمالها. ولقد أصبح الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية هدفاً رئيسياً يجب تحقيقه بأقل تكلفة، وهذا هو أقل مستوى من الأداء البيئي يتبعه الوصول إليه من خلال نظام للإدارة البيئية. وعموماً فإن نظام الإدارة البيئية يتكون من خمسة مراحل تؤدي إلى التحسين المستمر: السياسة البيئية، التخطيط، التنفيذ، التقييم، المراجعة.

و فيما يلي عرضاً للمراحل الخمس لنظام الإدارة البيئية الواردة في النظام القياسي ISO ١٤٠٠٠ المعترف به دولياً. و يجري حالياً تنفيذ هذا النظام في الصناعة المصرية تدريجياً. و تشكل المراحل الخمس لنظام الإدارة حلقة (شكل رقم ٥) تسمح بالقيام بإجراءات التغذية العكسية للمعلومات و التطوير المستمر. ويشمل هذا النظام العناصر التالية:

١- السياسة البيئية تلتزم الإدارة العليا بسياسة بيئية تشمل كحد أدنى، الالتزام بالقوانين و اللوائح، والحد من التلوث والتحسين المستمر، و تكون هذه السياسة الأساسية الذي يبني عليه نظام الإدارة البيئية.

٢- التخطيط تقوم الشركة أولاً بتحديد المناحي aspects البيئية لأنشطتها. و المقصود بالمناهي البيئية هو تلك العناصر مثل ملوثات الهواء أو النفايات الخطيرة التي

يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على الناس و/أو البيئة. و بعد تحديد القوانيين واللوائح البيئية ذات الصلة تقوم المنشأة بوضع مجموعة من الأهداف العامة والمحددة. والهدف العام objective هو هدف بيئي شامل (مثل: تخفيض استخدام مادة كيميائية محددة). والهدف المحدد target هو متطلب تفصيلي كمي ينبع من الهدف العام (مثل: تخفيض استخدام مادة كيميائية محددة بنسبة ٢٥% في تاريخ محدد). ويكون الجزء النهائي في مرحلة التخطيط هو إعداد خطة عمل لتحقيق الأهداف المحددة. وتشمل هذه الخطة جدولًا زمنياً وخطوات تطبيقية واضحة محددة للوصول للأهداف الموضوعة.


تشمل هذه المرحلة إعداد الهيكل التنظيمي وتحديد المهام والمسؤوليات لكل العاملين في النظام. ويكون تدريب العاملين وتوعيتهم من المكونات الأساسية للنظام. وتشمل مرحلة التنفيذ خطوات أخرى منها التوثيق، التحكم في الوثائق، تنفيذ عمليات التشغيل، وإعداد خطوط الاتصال الداخلية والخارجية وإضافة إلى ذلك، فلابد من إعداد خطة استعداد للطوارئ ضمن النظام العام.

٤- المراجعة والإجراءات التصحيحية

تقوم الشركة برصد عمليات التشغيل للتأكد من تحقيق أهدافها المحددة، فإذا لم يتم ذلك، تقوم الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية وتحفظ بسجل للابتعاثات والأداء البيئي. وتعتبر المراجعة الداخلية (internal auditing) عنصراً هاماً لتحسين النظام.

٥- مراجعات الإدارية

تقوم الإدارة العليا بمراجعة النتائج وتقيم الأداء لتحديد فعالية و كفاءة نظام الإدارة البيئية. و تحدد الإدارة العليا مدى ملاءمة سياستها البيئية لنشاط المنشأة، و الغرض من مراجعة الخطة هو زيادة كفاءة نظام الإدارة البيئية. و تتيح هذه المرحلة الفرصة للقيام بالتجذير العكسي للبيانات بهدف التحسين المستمر للأداء.



شكل رقم (٥) مراحل نظام الإدارة البيئية ISO ١٤٠٠٠

٢-٣-٦ الصلة بين الرصد الذاتي (SMS) ونظام الإدارة البيئية (EMS):

كما أسلفنا فإن نظام الإدارة البيئية مثل ISO ١٤٠٠٠ يتكون من خمس مراحل: السياسة البيئية، التخطيط، التنفيذ، المراجعة والإجراءات التصحيحية ثم مراجعة الإدارة. وبالمقارنة نجد أن نظام الرصد الذاتي (SMS) يمكن أن يقوم على نفس المفهوم. وبالنظر إلى تعريف ومفهوم ومبادئ الرصد الذاتي كما وردت في "دليل الرصد الذاتي"، فإنه يمكن ترتيب عناصره كما يلي:

الالتزام يتطلب نظام الرصد الذاتي، كي يكون فعالاً، أن تلتزم إدارة المنشأة بالقوانين واللوائح البيئية كحد أدنى، ويصبح هذا الالتزام مكوناً أساسياً للسياسة البيئية إن وجدت.


التخطيط ويقوم تخطيط الرصد الذاتي أساساً على الأهداف العامة التي تم وضعها. وبالنسبة لنظام الرصد الذاتي البسيط، يكون الهدف هو رصد المعايير التي وردت باللوائح والقوانين لتحقيق الالتزام، مثل: ملوثات الصرف عند نهاية الأنابيب (end-of-pipe) والإبعاثات في الهواء. وفي نظام الرصد الذاتي المتقدم قد تتضمن الأهداف رصد التحكم في التشغيل والإبعاثات عند مصادرها، وذلك للمساعدة في تطبيق إجراءات الحد من التلوث والإنتاج النظيف. وفي كل الأحوال، لابد وأن تتضمن أهداف نظام الرصد الذاتي مع أهداف نظام الإدارة البيئية إن وجد. وفي هذه الحالة تكون خطة الرصد الذاتي جزءاً من خطة نظام الإدارة البيئية وتشمل:

- تحديد المعايير والحدود القانونية للالتزام.
 - توصيف مختصر للموقف الفعلي (أنشطة الرصد الموجودة، أدواته، معداته، موارده، ...).
 - الأهداف العامة والأهداف المحددة بإطار زمني للتنفيذ.
 - تحديد المعايير المرصودة، موقع نقاط الرصد وإعداد جدول الرصد الذاتي.
 - وصف لطرق وإجراءات أخذ العينات، التحاليل، القياسات، الحسابات، وتسجيل وتداول البيانات.
 - توصيف المهام.
 - برنامج التدريب.
- ويعني تفاصيل الرصد الذاتي أن الأدوات والآليات الخاصة بجمع البيانات تعمل بفعالية. ومن ناحية أخرى، فإن مرحلة التنفيذ في نظام الإدارة البيئية تعني أن الأداء البيئي للمنشأة آخذ في التحسن. وينتج عن تنفيذ الرصد الذاتي كمية ضخمة من البيانات التي تحتاج للإعداد والتفسير والتقرير والإبلاغ حتى تكون مفيدة لصنع القرار لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.
- ويتطلب صنع القرار معرفة موقف كل من:

التنفيذ

- الإنبعاثات مقارنة بالحدود التي وضعها القانون.
- المخلفات السامة والخطرة: تركيزاتها وإجراءات تداولها ونقلها.
- الصيانة والإصلاحات.
- النسب المؤدية للفاقد في المواد الخام والنواتج ومستلزمات الإنتاج.
- معاملات التشغيل للعمليات.

التقييم يؤدي تقييم خطة الرصد الذاتي من خلال المراجعة الدورية إلى تحسينها باستمرار. ويشمل التقييم كل مناحي الخطة، (التدريب، تحقيق الأهداف المحددة، النقا في البيانات، كفاءة المعدات،...الخ). ومن جهة أخرى، فإن تقييم نظام الإدارة البيئية يشمل فحص ومراجعة كل مكونات النظام واتخاذ الإجراءات التصحيحية، بما فيها أنشطة الرصد. **المراجعة** وبناء على تقييم خطة الرصد، يمكن القيام بمراجعة الأهداف العامة والأهداف المحددة للرصد. وبالنسبة لنظام الإدارة البيئية فإن معاينة الإدارة تشمل كل الإجراءات الازمة بما فيها أنشطة الرصد. ويتبين من الشرح السابق أن نظام الرصد هو جزء متكامل من أي نظام للإدارة البيئية. وبالتالي فإن الرصد الذاتي هو أداة لتقييم فعاليات نظام الإدارة البيئية. ويوضح الشكل (٦) العلاقة والتداخل بين العناصر الأساسية لنظام الإدارة البيئية ونظام الرصد الذاتي SMS.



شكل رقم (٦) العلاقة بين نظام الإدارة البيئية EMS ونظام الرصد الذاتي SMS

٦-٣ العلاقة بين الرصد الذاتي وبين الحد من التلوث والإنتاج الأنظف:

اتجهت الصناعة إلى تطبيق إجراءات الحد من التلوث عند المنبع نتيجة لفهم المتزايد للدور الذي تلعبه المواد الخام والكيماويات والنواتج المتسربة كمصدر أساسي للتلوث. وتشمل تلك الإجراءات تعديلات داخل المنشأة وداخل العمليات وكذلك ترشيد استهلاك الموارد (الطاقة والمياه). ويؤدي تطبيق تلك الإجراءات إلى تقليل تكلفة المعالجة عند نهاية الأنابيب (end-of-pipe). ومع ذلك فإن إدارة المنشأة عليها أن تقوم بإجراء تحليل للتكلفة والعائد benefit -analysis لتحديد أي من الإجراءات قابلة للتطبيق اقتصادياً.

ويعتبر الرصد الذاتي هو الأداة التي تساعد على إجراء ذلك التحليل عن طريق تقديم المعلومات الضرورية عن مدخلات ومخروجات العمليات وكذلك الإطار الذي تتم فيه المهام المطلوبة. إن رصد الإنبعاثات بغرض تحسين الأداء البيئي من خلال تطبيق التقنيات الأنظف يوسع من مجال الأهداف العامة لنظام الإدارة البيئية للمنشأة إلى ما هو أبعد من الالتزام بالقوانين، ولذلك يجب أن يقابله حواجز اقتصادية من جانب السلطات المختصة.

٦-٤ المناهى القانونية

وفي البلدان المتقدمة، مثل البلدان الأوروبية، تقوم السلطات بالتصديق على برنامج الرصد، وتحديد المعايير ومتطلبات الجودة لإجراءات الرصد الذاتي التي يجب اتباعها عن طريق المسؤول عن نظام الرصد، وكذلك التيقن من تقليل احتمالات الغش والتزوير. وتتسلم السلطات المختصة التقارير بصفة دورية من المسؤول عن نظام الرصد. ويجب أن تشمل ملخص بالمعلومات، تلتها البيانات المسجلة في صورة تسهل مقارنتها بالحدود المسموح بها. وبإضافة لذلك تقوم السلطات المعنية بالتفتيش على سجلات المسؤول عن الرصد الذاتي، ويشمل ذلك قوائم أخذ العينات والتحليل والرصد الآلي والحسابات المقدمة.

٦-٤-١ الرصد الذاتي و السجل البيئي

طبقاً للقانون ٤ لعام ١٩٩٤ فإنه يجب على المسئول بالمنشأة إعداد والاحتفاظ بسجل بيئي للمدخلات والمخرجات والإبعاثات، مما يتطلب ضمناً نوعاً من الرصد الذاتي. ويناط بجهاز شئون البيئة التحقق من صحة البيانات الموجودة في السجل البيئي. ولا تتأثر مسؤولية المسئول عن الرصد أو الجهة المختصة بمن يقوم بالرصد، لأن مسؤولية القائمين بالمنشأة هي الالتزام بالقوانين واللوائح. ومن جهة أخرى فإن الجهات المختصة (المفتشون) مسؤولون عن التأكد من التزام المنشأة. وعند ارتباط السجل البيئي بنظام للرصد الذاتي فإنه يقدم مزايا للجهات المختصة من خلال:

- الاستفادة من معرفة العاملين وخبراتهم في العمليات عند تخطيط وتنفيذ برنامج الرصد مما يؤدي إلى تحسين التحكم في الإنبعاثات للبيئة.
- عادة ما يقدم الرصد الذاتي معلومات أكثر من تلك التي يمكن الحصول عليها خلال التفتيش الدوري بواسطة السلطات المختصة.
- يقدم الرصد الذاتي آلية لتوعية العاملين بمتطلبات الالتزام بالقوانين واللوائح والتصاريح، وبتأثير الإنبعاثات على البيئة و تزيد من مسؤولية الإدارة عن الالتزام، وكذلك عن وطأة إنبعاثات العمليات على البيئة.

٦-٤-٤ الرصد الذاتي والتفتيش

لا يعني الرصد الذاتي القيام بالتفتيش الذاتي، بل يقدم الرصد الذاتي معلومات إضافية تسمح للسلطات المختصة بتحديد ما إذا كانت المنشأة ملتزمة بالقوانين واللوائح والتصاريح. إن الرصد الذاتي لا يغير من واجب السلطة المختصة في تقدير مدى الالتزام عن طريق التفتيش أو عن طريق أداء الرصد الخاص بها أو اختيار الاعتماد على بيانات المنشأة أو على المزج بين الاثنين. وتظل السلطة المختصة هي المسئولة عن تطبيق القانون. وكما ذكرنا من قبل فإن الرصد الذاتي يقدم ثروة من المعلومات التي يمكن استخدامها بواسطة السلطات المختصة في معالجة المعايير وإعداد سياسات بيئية قابلة للتطبيق. ويطلب ذلك أن تكون السلطات المختصة على دراية بمدى الثقة في بيانات الرصد الذاتي ولذلك فإن المفتشين يجب أن يقوموا بمراجعة خطة نظام الرصد الذاتي و إجراءات التأكيد والتحكم في جودة البيانات (QA/QC)، وتدالو البيانات وتوثيقها. وفي هذا الإطار، فمن المتوقع أن يقوم المفتشون بالمهام التالية:

- مراجعة برنامج الرصد الذاتي.
- مراجعة وتوكيد المعايير المحددة لقياس.
- فحص مدى الثقة في البيانات (إجراء رصد مستقل).
- التفتيش على ترتيبات الرصد الذاتي مثل:
 - موقع وتشغيل المعدات والآلات.
 - السجلات التي تثبت صيانة ومعايير الأجهزة ومعدات أخذ العينات.
 - القيام أخذ العينات و إجراء التحاليل.

ويساعد هذا التداخل المتوقع كل من الطرفين (المنشأة وجهة التفتيش) على تحقيق أهدافهم من ناحية الثقة في بيانات الإنبعاثات والأداء البيئي.

٧- التخطيط للرصد الذاتي

يبدأ التخطيط للرصد الذاتي بوضع أهدافه العامة. ويجب أن يكون واضحاً أن عدداً من معاملات التلوث المرتبطة بالتحكم في التشغيل يجب أن يتم رصدها ضمن الرصد البيئي. ولتحقيق أهداف هذا الدليل فإن الرصد الذاتي البيئي سيتم أخذها في الاعتبار بالإضافة إلى رصد معاملات العمليات المتعلقة بالإبعاثات. ويطلب الرصد بغرض الالتزام بالقانون أن يتم إجراء قياسات وتحليل وبيانات عن الإبعاثات عند نهاية الأنابيب، بينما يهدف التحكم في التشغيل إلى رصد وحدات الإنتاج التي تتيح تحديد فرص الحد من التلوث. ويجب أن يقوم المسؤول البيئي بالتعاون مع مديرى القطاعات المختلفة بالأنشطة التخطيطية..

وبالرجوع لكتاب (دليل الرصد الذاتي الصناعي) نجد أن عناصر خطة الرصد الذاتي التي تصف نظام الرصد الذاتي تشمل:

- الأهداف والنتائج المطلوبة من نظام الرصد الذاتي.
- الهيكل التنظيمي والمشاركة في المسؤوليات والمهام.
- تخطيط الأنشطة وتصميم جدول التنفيذ.
- تحديد معايير ومؤشرات الرصد ذات العلاقة للوصول للأهداف.
- تصميم برنامج ملائم للقياس وأخذ العينات.
- وضع إجراءات للتعامل مع البيانات وللإبلاغ.
- نظام لمتابعة القرارات والأفعال وتطوير الرصد.
- التحكم في الجودة وتوكيدتها QC/QA.

وبالرجوع إلى دليل الرصد الذاتي للصناعة، يمكن أن يقتصر هدف نظام الرصد الذاتي على تقديم البيانات المطلوبة للسجل البيئي المنصوص عليه بالقانون، مثل: المدخلات والمخرجات الكلية، والإبعاثات على مستوى المنشأة.

وهذا الهدف العام "الالتزام بالقوانين واللوائح" يتطلب "نظام أساسى للرصد الذاتي" الذي يحقق الحد الأدنى من المتطلبات. وفي الحالات التي لا يكون فيها الرصد الذاتي إجبارياً، فإن المسؤول يمكنه أن يبني نظاماً أساسياً بسيطاً يركز فقط على رصد الإبعاثات الواردة في القانون كحد أدنى. ثم يمكن بعد ذلك تطوير النظام تدريجياً "التحسين المستمر" من خلال المراجعة الداخلية لكل مكونات النظام. وتنطلب الأهداف العامة الأخرى، مثل تقليل الفاقد والحد من التلوث وتحسين الأداء البيئي نظاماً متقدماً للرصد الذاتي يشمل رصد المدخلات والمخرجات والإبعاثات على مستوى وحدات التشغيل والعمليات بالتفصيل. وفي جميع الأحوال، فإن نظام الرصد الذاتي الموجود يجب أن

يتم تحسينه وتطويره تدريجياً أخذًا في الاعتبار المحددات المالية والاقتصادية للمنشأة. وتفصل الأجزاء التالية الخطوات المتتالية للأنشطة المطلوبة لإعداد خطة واقعية فعالة وقابلة للتنفيذ لوضع نظام للرصد الذاتي. ويقدم الشكل رقم (٧) الخطوات المختلفة لإعداد وتنفيذ خطة الرصد الذاتي.

١-٧ تقدير القدرات الحالية للرصد


ويشمل تقدير القدرات الحالية للرصد المنافي التالية:

- نظام الإدارة: وجود نظام للإدارة البيئية، النظام الحالي لجمع البيانات والإبلاغ.
- الموارد البشرية: العمالة المتاحة، مستوى التدريب، الحوافز.
- الموارد الفنية: معدات الرصد، المختبر، حالة الأجهزة والمعدات.
- الموارد المالية: الميزانية المتاحة لأنشطة الرصد الذاتي.

ويوضح الجدول رقم (٩) مثالاً لقائمة مراجعة أنشطة الرصد الذاتي في إحدى المنشآت.

جدول رقم (٩) مثال لتقييم حالة أنشطة الرصد الموجودة بالمنشأة

الجدول الزمني	الشخص المسؤول	المهام المصاحبة	المعامل	الموقع	الأنشطة المرصودة
يوميا	المستوى المورد المستوى فنيو المختبر فنيو المختبر	تسجيل الدفق على مقياس الدفق فحص مقياس الدفق المعايير تحليل البيانات التأكد من دقة البيانات	معدل الدفق	التخلص النهائي	مياه الصرف
مرة أسبوعيا	فني المختبر فنيو المختبر فنيو المختبر رئيس المختبر رئيس المختبر	أخذ عينة جزئية حفظ العينات التحليل الكيميائي معاينة النتائج الإبلاغ	الأكسجين الحيوي (BOD) الأكسجين الكيميائي (COD)		



الشكل رقم (٧): خطوات إعداد و تنفيذ خطة الرصد الذاتي

٤-٧ تحديد المعاملات الأساسية

يتطلب تحديد المعاملات الأساسية التي يجب رصدها فهما للعمليات الصناعية وتشغيل الوحدات المختلفة. ويساعد الوصف الملخص في القسم التالي وكذلك الجداول المرفقة على تحديد بعض هذه المعاملات. ومع ذلك فإنه من الضروري إجراء مراجعة ما قبل الرصد وذلك لتحديد موقع القياسات وأخذ العينات والجداول الزمنية المطلوبة لتصميم خطة الرصد الذاتي. ويجب إعطاء الأولوية للمعاملات التي تحدد وضع المنشأة من الالتزام بالقوانين البيئية. ويجب إعداد جدول يوصف أنشطة الرصد الخاصة بالالتزام والعمليات. ويجب تحديد موقع نقاط الرصد على خطوط الإنتاج بدقة على أساس كل حالة على حدة بواسطة خبراء الإنتاج، وذلك اعتماداً على الشروط التالية (دليل الرصد الذاتي EPAP ١٩٩٩):

- أن تكون نقطة الرصد مماثلة.
- حساسية النقطة المماثلة.
- سهولة الوصول لنقطة الرصد.

ويتحدد اختيار المعاملات طبقاً لنوع الإنتاج، المتطلبات القانونية، طبيعة الملوث وأحماله، وكذلك أهمية هذا المعامل لصانع القرار. ويجب رصد التغيرات والتزادات trends لكل معامل مقاس بالإضافة إلى قيمة هذا المعامل في وقت محدد.

٣-٧ البيانات العامة المطلوبة

تظهر الحاجة البعض المعلومات الأساسية عند تقييم أداء العمليات وتأثيراتها على البيئة، وذلك لوضع بيانات الرصد في الإطار الصحيح عند تفسيرها، وتختص هذه المعلومات بما يلي:

- تعريف: الاسم، العنوان، موقع المنشأة، أسم المالك، المدير المسؤول ورئيس قسم البيئة.
- أسماء المدخلات وأنواعها وكمياتها: المواد الخام، الكيماويات، الوقود، الماء، البخار والكهرباء.
- التقنيات: وصف العمليات، التقنيات المطبقة، ظروف التشغيل (درجة الحرارة والضغط)، السعة القصوى، سعة التشغيل عند الرصد.
- أسماء المخرجات وأنواعها و معدلات إنتاجها: المنتجات، والمنتجات الثانوية.
- تقنيات الحد من التلوث: الحد من تلوث الهواء، معالجة مياه الصرف، إدارة المخلفات الصلبة، مكافحة الضوضاء.

- الإبعاثات ومصادرها: الأوساط المستقبلة، نوع الملوث وتركيزه وأحماله، تأثيرات الملوث.
- نظام الإدارة البيئية المتبع، نتائج التحاليل والقياسات، القوانين البيئية ذات الصلة ومستويات التلوث المسموح بها.
- تقدير المتطلبات القانونية والتنظيمية.

٤-٧ جمع البيانات والتعامل معها وإبلاغها

يجب التخطيط الجيد لجمع البيانات وتحليلها طبقاً للمبادئ التالية:

- أن يتم التحليل على أساس النزاعات trends على فترات طويلة وذلك كي يؤخذ في الاعتبار الأحمال المفاجئة المميزة للعمليات غير المستمرة (الإنتاج على دفعات) في صناعة مطاحن الغلال
- تحديد أسباب ودرجة التغير في المعامل الذي تم قياسه. إن التغير العنيف في معامل له درجة تغير منخفضة يمكن تفسيره على أنه دلالة على خلل في العملية الصناعية. وذلك سيتطلب إجراءات للتعرف على المصدر المحتمل للمشكلة ثم اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب.
- دراسة العلاقات بين المعاملات المختلفة. فقد يكون سبب التغير في قياسات معامل ما مرتبطة بمعامل آخر.

و تتجمع كميات كبيرة من البيانات عند المسؤول عن الرصد الذاتي، خاصة عند استخدام أجهزة للرصد المستمر. لذلك يجب اختزال البيانات عند حساب المتوسطات الزمنية time-averaged means والقيم بالنسبة المئوية وغيرها. وعند تسجيل بيانات الالتزام في السجل البيئي، يجب تحديد وشرح حسابات اختزال البيانات. ويتم استخدام القيم المقاسة لإيجاد متوسطات القيم لكل نصف ساعة على التوالي، وذلك لحساب توزيع التواتر frequency distribution. ولكل يوم يتم حساب القيمة المتوسطة اليومية daily mean value ، مرتبطة بزمن التشغيل اليومي، وذلك باستخدام متوسطات القيم لكل نصف ساعة، ويتم تسجيلها في الملف. ويجب الاحتفاظ بنتائج القياسات في السجل البيئي لمدة ١٠ سنوات على الأقل (طبقاً للمادة ٢٢ من القانون ١٩٩٤/٤ والمادة ١٧ من لائحته التنفيذية). و يتم إعداد تقرير سنوي عن نتائج القياسات يشمل معلومات عن:

- خطة القياسات.
- نتائج كل قياس
- طرق القياس المستخدمة.
- ظروف التشغيل و التي تكون لها أهمية عند تقدير نتائج كل من البيانات والقياسات.

٥-٧ اشتراطات اختيار أساليب الرصد

يعتمد اختيار طريقة الرصد لتحديد قيمة المعايير على الملامح الخاصة بالعملية الصناعية، ومصادر الإبعاثات، والحالة الفيزيائية و خصائص العينة، وكذلك على طبيعة الإبعاثات الصادرة عن العملية. ويمكن تقسيم الإبعاثات الصادرة كما يلي:

وتحدث خلال التشغيل العادي وظروف العمليات و تقنيات الحد من التلوث المعتمدة.

إبعاثات عادية

وهي إبعاثات ناتجة من عملية محددة ولكن من نقاط متفرقة مثل الإبعاثات من نظم التهوية، والبراميل والمخازن الصغيرة المتفرقة. ويمكن حساب/تقدير الإبعاثات المنتشرة عن طريق رصد المصدر دوريًا وتقدير الإبعاثات على المدى الطويل من نتائج القياس أو عن طريق حسابات موازنة الكتلة.

الإبعاثات المنتشرة

والهاربة

ترجع هذه الإبعاثات إلى تغيرات في ظروف المدخلات أو العمليات: عند بدء التشغيل أو إيقافه، تخطى عملية محددة نتيجة عطل في التشغيل أو لأسباب طارئة.

الإبعاثات الاستثنائية

وتختلف تلك الإبعاثات عن إبعاثات التشغيل العادية من حيث حجمها وأو تركيزاتها ويمكن أن تكون هذه الإبعاثات أضعف الإبعاثات العادية. ولذلك يكون من المستحب قياس حجمها أو تركيزها حيث أن معدات القياس تتم معايرتها طبقاً لظروف التشغيل العادية. لذا فلا بد من استخدام أساليب التقدير في هذه الحالة.

وهناك أربعة طرق أساسية يمكن استخدامها للتقدير:

- القياسات المباشرة وغير المباشرة.
- موازنة الكتلة Mass balance.
- معاملات الإبعاثات Emission Factors.
- الحسابات الهندسية.

٤-٥-٧ القياسات المباشرة وغير المباشرة

أ) القياسات المباشرة إن الاعتماد على بيانات الرصد أو القياسات المباشرة عادة ما تكون أفضل طريقة لإعداد تقديرات الإنبعاثات الكيميائية و/أو أنشطة إدارة المخلفات الأخرى. ويمكن أيضاً الاعتماد على البيانات التي قامت جهات أخرى سبق لها التفتيش على المنشأة بإعدادها مثل التفتيش على الصحة المهنية والأمن الصناعي. وإذا كان قدرًا ضئيلاً فقط هو المتوفر من القياسات المباشرة أو إذا كانت بيانات الرصد غير قائمة على عينات مماثلة، فيجب استخدام طرق تقدير أخرى للحصول على نتائج أكثر دقة.

ملحوظة: غالباً ما تمثل كفاءات المعالجة في بيانات المورد الظروف المثالية للتشغيل، ويجب تعديلها بحيث يدخل في حسابها وقت التوقف وأعطال العمليات خلال العام والتي ينتج عنها كفاءات أقل. وعادة ما تكون الكفاءات التي يقمنها المورد عامة بحيث قد لا يمكن تطبيقها على كيماويات بعينها. فمثلاً قد تكون محرقة أو لهب ذات كفاءة ٩٩٪ في تدمير الكيماويات العضوية، وتكون كفاعتها صفر % في تدمير المعادن.

ولابد أن نأخذ في الاعتبار البنود التالية ل القيام بقياسات ناجحة:

- لابد أن يعطي معدل أخذ القياسات وأخذ العينات كل التغيرات الزمنية للعملية وبالذات الفترة التي يحدث فيها الضرر.
- يكون الرصد المستمر ملائماً للمصادر الضخمة للإنبعاثات مثل المداخن وقنوات مياه الصرف، ما عدا في الحالات التي تتضمن درجات حرارة مرتفعة أو مواد أكلة عند المصادر الأصغر كذلك مع إمكانية الحصول على نتائج مماثلة من القياسات الدورية.
- سرعة الاستفادة (النسبة المئوية لزمن الرصد المستمر إلى الزمن الكلي للتشغيل) يجب تحديدها عند إجراء الرصد المستمر.
- يجب تحديد ظروف العمليات عند إجراء الرصد (مثال: البدء، التوقف، معدل الإنتاج، خطوط الإنتاج في التشغيل الفعلي، أعطال معدات مكافحة التلوث).

ب) القياسات غير المباشرة ويتم أداؤها من خلال معايير بديلة. والمعاملات البديلة surrogate parameters هي متغيرات ذات صلة قوية بالقياسات المباشرة التقليدية للإنبعاثات وتأثيرات الملوثات والتي يمكن لذلك رصدها واستخدامها بدلاً من القيم المباشرة وذلك لأسباب

عملية. ويتم عادة استخدام البدائل في التحكم في العمليات حتى تقوم بإعطاء إنذار مبكر باحتمال حدوث ظروف أو إبعاثات غير عادية. وقد تقدم هذه البدائل قياسات نسبية بدلاً من قيم مطلقة وقد تكون صالحة فقط في مدى محدد من ظروف العمليات. ومن ناحية أخرى نجد أن هذه البدائل يمكن أن تقدم معلومات أكثر استمرارية من القياسات المباشرة، وغالباً ما تكون ذات فائدة اقتصادية حيث أنها تسمح برصد عدد أكبر من مواقع الصرف بنفس الموارد. ويلخص الجدول رقم (١٠) مزايا وعيوب المعاملات البديلة. ويمكن استخدام القياسات البديلة في رصد الانزام إذا كانت:

- ذات علاقة قريبة ومتسقة مع قيمة مباشرة مطلوبة (مثلاً: كبريت الوقود مقابل القياس المباشر لثاني أكسيد الكبريت، العلاقة بين العتامة وتركيز الجسيمات العالقة، وكذلك درجة حرارة المكثف و إبعاثات المواد العضوية الطيارة (VOCs)).
- يتم معايرتها بانتظام مع القيم المباشرة.
- أرخص أو أسهل في الرصد من القيم المباشرة، أو تعطي معلومات أكثر انتظاماً.
- قابلة للربط بينها وبين حدود معينة.
- ظروف تشغيل العمليات حين قياسها مطابقة للظروف التي تتطلبها القياسات المباشرة.
- أي نقص في التأكد عند استخدام البديل غير ذا قيمة عند اتخاذ قرارات خاصة بإدارة العمليات أو بالنواحي القانونية.

الجدول (١٠) فوائد وعيوب المعاملات البديلة:

العيوب	المزايا
<ul style="list-style-type: none"> • تحتاج التكلفة الخاصة بالمعايرة مع القيم المباشرة. • قد تقدم قياسات نسبية بدلاً من قيم مطلقة. • قد تكون صالحة فقط لمجال محدد لظروف التشغيل. • قد لا تحصل على ثقة الجمهور مثل القيم إنذاراً مبكراً للإبعاثات غير العادية المحتملة مثل: تنذر درجة SO₂. 	<ul style="list-style-type: none"> • توفير في التكلفة. • معلومات أكثر استمرارية، مثل: العتامة المستمرة مقابلأخذ عينات دورية للأتربة. • أحياناً تكون أكثر دقة مثل: كبريت الوقود مقابل SO₂. • تسمح برصد الإبعاثات عند نقاط رصد متعددة. • تقدم إنذاراً مبكراً للإبعاثات غير العادية المحتملة مثل: تنذر درجة

العيوب	المزايا
<ul style="list-style-type: none"> • المباشرة. • أحيانا تكون أقل دقة. 	<ul style="list-style-type: none"> حرارة الاحتراق بزيادة إنبعاثات الديوكسين (dioxin). • تسبب أطعاما أقل لتشغيل العمليات. • قد تشمل معلومات من قياسات مباشرة متعددة مثل: درجة الحرارة تعتبر مؤشرا على كفاءة الطاقة والإنبعاثات والتحكم في العمليات.

٢-٥ موازنة المواد (موازنة الكتلة) Mass balance

وتتضمن موازنة المواد تحديد كميات الكيماويات الداخلة والخارجة من العملية وتكتب موازنة

المواد كما يلي:

$$\text{المدخلات} + \text{التوليد} = \text{المخرجات} + \text{الاستهلاك}$$

المدخلات وهي المواد (الكيماويات) الداخلة في العملية، مثل: إضافة الكلور لمياه العمليات كمظهر تدخل في عملية معالجة المياه.

التوليد هو تلك الكيماويات التي يتم توليدها خلال العملية، مثل: عند استخدام مواد نتروجينية خلال نظم المعالجة البيولوجية لمياه الصرف، قد ينتج عنها أمونيا إضافية (مولدة).

المخرجات وتعني أي مسار تخرج الكيماويات عبره من العملية. وقد تشمل المخرجات الإنبعاثات داخل الموقع وكل أنشطة إدارة المخلفات، التخزين، أو التخلص، أو أيضا كمية المادة الكيماوية التي ترك الموقع ضمن النواتج النهائية. في عملية طلاء العبوات مثلاً تخرج الصبغات المستخدمة كجزء من المنتج كما تخرج على المرشحات الموجودة في أشكاك الطلاء ليتم التخلص منها.

الاستهلاك ويعني كمية المادة الكيماوية التي تحولت إلى مادة أخرى خلال العملية (أي تفاعلات). مثل: كمية حمض الفوسفوريك التي تستهلك عند المعادلة في معالجة مياه الصرف. ويمكن استخدام أسلوب موازنة الكتلة للمواد المصنعة أو المجمعة وخلافه. وعادة ما يكون أكثر فائدة للكيماويات التي لا تصبح جزءا من المنتج النهائي، مثل المحفزات، المذيبات، الأحماض والقواعد. وقد لا يكون أسلوب موازنة الكتلة الأسلوب الأمثل للتعامل مع الكميات الكبيرة للمدخلات والمخرجات، وذلك لأن أصغر خطأ أو عدم تأكيد في حسابات الكتلة قد يؤدي إلى أخطاء في تقدير الإنبعاثات وبقية تقديرات إدارة المخلفات.

وتشتمل حسابات موازنة الكتلة أيضا لفحص تأثيرات تقليل الإنبعاثات على موازنات المواد في المصنع. وتعطي حسابات موازنة الكتلة انطباعا عن مستوى

إنبعاثات مادة بعينها ولكنها لا تقدم الكميات الدقيقة للإنبعاثات، ولا توزعها بين الإنبعاثات في الهواء وفي مياه الصرف والمخلفات الصلبة. وتقوم حسابات موازنة المواد غالباً على التركيزات والتడفقات التقديرية للعمليات. ويحتاج حساب متوسط موثوق فيه لمستوى الإنبعاثات في المصنع إلى رصد طويل المدى للعمليات وفحص إحصائي.

٣-٥-٧ معاملات الإنبعاثات Emission factors

يعرف معامل الانبعاث بأنه قيمة مماثلة تربط بين كمية انبعاث ما والنشاط المحدد المنتج لهذا الانبعاث. وعادة ما يعبر عن تلك المعاملات بأنها وزن الانبعاث الناتج لكل وحدة وزن، أو حجم، أو مسافة أو زمن ذلك النشاط (مثل كجم إنبعاثات متحرر لكل كجم من المنتج). وقد تم إعداد معاملات للإنبعاثات للعديد من الصناعات والأنشطة المختلفة. وتعتمد معاملات الإنبعاثات على التكنولوجيا المستخدمة، والمواد الخام ومعدات التحكم في الإنبعاثات. ويمكن الحصول على معاملات الإنبعاثات من قواعد بيانات الصناعة، مثل: DSS (متوفرة لدى جهاز شؤون البيئة).

ملاحظة: لابد من تقييم مصادر معلومات معاملات الإنبعاثات وكذلك لابد من فحص الظروف التي يتم استخدامها فيها لتحديد مدى صلاحيّة تطبيقها على الموقف الحالي للمنشأة.

٤-٥-٧ الحسابات الهندسية

الحسابات الهندسية هي افتراضات و/أو أحكام تستخدم لتقدير كميات لكماءيات المدرجة التي يتم تحررها أو إدارتها. ويتم تقدير هذه الكميات باستخدام الخواص وال العلاقات الفيزيائية والكميائية (مثل: قانون راول، قانون الغاز المثالي) أو بتعديل معامل الإنبعاثات كي يعكس الخواص الكيميائية السامة التي يتم بحثها. وتعتمد الحسابات الهندسية على معايير عمليات التشغيل، ولذلك ينبغي الإلمام التام بالعملية الصناعية وذلك لاستكمال تلك الحسابات. ويمكن أن تشمل أيضاً الحسابات الهندسية نماذج حاسوبية. ويوجد العديد من هذه النماذج لتقدير الإنبعاثات من مقابل المخلفات الصلبة، معالجة مياه الصرف، ومعالجة المياه وغيرها من العمليات.

٨- رصد المواد الخام والمرافق والمنتجات

يظهر الاحتياج لبيانات المدخلات والمخرجات عند تقدير طبيعة وكميات الإنبعاثات خلال محاولة تقييم مدى دقة نتائج الرصد. وتشمل بيانات المدخلات كميات ونوعية المواد الخام والكيماويات والوقود والمياه المستخدمة.

١-٨ المواد الخام والكيماويات

تعتبر كميات القمح التي تستخدمها المنشأة يومياً و التكلفة لكل كجم من المعايير الهامة التي ينبغي رصدها، و تقوم المنشآت التي تتبع أساليب الطحن المبلل بالخلص من مياه الصرف التي تتميز بحمل عضوي مرتفع و مواد صلبة عالقة على شبكة الصرف، و تحدث أحمال قصوى على أوقات متقارنة. لذلك ينبغي رصد معدل الدفق للتأكد من أنه لا يتسبب في ارتفاع تركيزات الملوثات عند نقاط الصرف النهائية عن الحدود التي يسمح بها القانون، جدول (١١).

جدول رقم (١١) رصد المواد الخام والكيماويات

الدلالة Indication	طريقة الرصد	المعيار
فأقد من المواد الخام	الوزن، القياس، الحسابات و التسجيل	كمية المواد الخام (قمح) اللازمة لإنتاج طن واحد من المنتجات.
فأقد، كفاءة العمليات، مشاكل التخزين أو التداول	الوزن، القياس، الحسابات و التسجيل	كمية المواد الخام المرفوضة (قمح) لكل وحدة من المنتجات
تلافي حدوث مشاكل في الإنتاج بسبب رداءة الجودة.	الرطوبة، النقاء و نسبة الأجسام الغريبة و الشوائب	جودة المواد الخام
تنقيم العبء الاقتصادي بسبب عدم ترشيد استخدام المواد الخام و التكلفة الزائدة التي يمكن تجنبها.	الحسابات	تكلفة المادة الخام اللازمة لإنتاج طن واحد من المنتجات
تنقيم العبء الاقتصادي بسبب عدم ترشيد استخدام المواد الخام .	الحسابات	نسبة تكلفة المواد الخام إلى تكلفة المنتج و تغيرها

٢-٨ المرافق

يأخذ رصد استهلاك الطاقة في الحساب مختلف صور الطاقة. ويجب ملاحظة أنه لا يمكن الجمع بين الحرارة والكهرباء، حيث أنها ليسا متكافئين لكل منها وحداته الخاصة. لذلك فيجب التعامل مع كفاءة الحرارة وكفاءة الكهرباء كل منها على حدة. أنظر جدول رقم (١٢).

جدول رقم (١٢) : المرافق

الدلالة Indication	طريقة الرصد	المعايير
كفاءة استخدام الطاقة	- قياسات الاستهلاك والحسابات - مجمع دفق الوقود	الطاقة المستهلكة لكل طن منتج - كهرباء - وقود
كفاءة استخدامات الطاقة	التسجيل والحسابات	إعادة تجزئة الأنواع المختلفة من استخدامات الطاقة
كفاءة استخدام المياه، ويتم حساب معظم معايير الصرف	قياسات الدفق، الحسابات والتسجيل	استهلاك المياه لكل طن منتج ومدى تغيره
تأثيراتها على سير العمليات بسلاسة و على كفاءة العمليات.	طبقا لاشتراطات محددة	جودة مستلزمات الإنتاج البخار: مستوى الضغط - درجة التشبع مياه العمليات: الضغط، درجة الحرارة، النوعية مياه الغلايات: الجودة الكيميائية القوى الكهربائية: مستوى الجهد

٣-٨ المنتجات

ويوضح جدول رقم (١٣) أهم المعايير المطلوب رصدها

جدول رقم (١٣) رصد المنتجات

الدلالة Indication	طريقة الرصد	المعايير
إحصائيات الإنتاج	التسجيل والحسابات	الكمية المنتجة: - المنتج النهائي (دقيق). - المنتج الثانوي (ردة - سيمولينا).
جودة الإنتاج، المصروفات الممكن تفاديها	التسجيل (التحكم في الجودة)	المنتجات المرفوعة كنسبة من الإنتاج الكلي لكل وحدة زمن: - المنتج النهائي (غير مطابق للمواصفات) - توافق داخل خط الإنتاج.

٩- التحكم في التشغيل

يجب أن يتم تشغيل العمليات عند أفضل ظروف التشغيل، وذلك للتأكد من الحصول على أعلى إنتاجية وكذلك أعلى جودة المنتج. ويشمل التحكم في العمليات التحكم ورصد المعايير الأساسية التي تؤثر على الأداء البيئي. ويتم رصد هذه المعايير الأساسية بهدف تقليل الفوائد وبالتالي تقليل التلوث. وهنا تظهر أهمية الصيانة المخططة لتقليل التلوث وتحسين الأداء البيئي.

١-٩ رصد معلمات العمليات

يوضح الجدول رقم (١٤) العمليات الرئيسية في كل خط إنتاج وكذلك المعايير التي يمكن رصدها لتقليل التأثيرات البيئية، وزيادة الإنتاجية والتنبؤ باحتياجات الصيانة.

قم (٤) رصد معاملات التحكم في عمليات التشغيل

الوسط المتأثر	المعاملات التي يتم رصدها	طريقة الرصد	الدلالة	الشخص المسئول	معدل الرصد و زمنه
المياه	كمية المياه	مقياس التدفق	نوعية المنتج (الجودة)	فوريا	مرة/يوم
الرطوبة					
كافأة النخل	طرق تعتمد على الجاذبية (%) الشوائب	درجة نقاء المنتج			
الهواء	معدل الدفق إلى داخل المدومات	التحاليل	نوعية المنتج (الجودة)	مرة/يوم	مرة/يوم
الهواء	وزن الفاقد من المنتجات			فاقد من المنتجات	
المسطحات والمائية المستقبلة	معدل تدفق المدخلات وخصائصها	تحاليل و قياسات	كافأة منخفضة		
القيمة من طة					مرة/شهر
الهواء	معدل تدفق الهواء	مقياس التدفق	فاقد	مبادر (فوري)	

٢-٩ الصيانة المخططة

يمكن تقسيم الصيانة بصورة عامة إلى صيانة مخططة وصيانة طوارئ. وهناك العديد من الإجراءات المخططة (وقائية وتنبؤية) يتم تفزيذها بهدف أساسي وهو تفادي الاحتياج لصيانة الطوارئ (الأعطال) وما يصاحبها من فقد لربحية المصنع. ويمكن أن تكون التكلفة الناتجة عن الأعطال غير المتوقعة والتي ينتج عنها فقد في الإنتاج عالية جداً، كذلك قد تكون تكلفة الإصلاحات أعلى بكثير من تكلفة الفحص الروتيني والصيانة المخططة للآلات. و يتضمن برنامج الصيانة المخططة العناصر الأساسية التالية:

- جرد للمعدات بكل تفاصيل التصميمات و معاملات التشغيل. ويتم رصد معاملات التشغيل التي تعتبر مؤشرات لصيانة التنبؤية.
- سجل لمعدل وقوع الأعطال وأسبابها.
- تقييم حالة المعدات باستخدام الاشتراطات التالية:
 - تكلفة الصيانة لكل وحدة من المنتج.
 - زمن التوقف عن التشغيل نتيجة لصيانة.
 - النسبة المئوية لساعات الصيانة المخططة مقارنة بصيانة الطوارئ.
- تحديد الخطوات التصحيحية.

ومن الواضح من التجارب الفعلية أن الصيانة هي إجراء للحد من التلوث لأنها تزيد من كفاءة الوحدة، وتقلل من استهلاك المياه بمنع التسربات، وتساعد على ترشيد الطاقة من خلال الصيانة السليمة للمعدات الكهربائية والميكانيكية وكذلك عزل مواسير البخار. وفيما يلي أمثلة لإجراءات الصيانة النمطية لبعض الوحدات الخدمية العاملة في المصانع النمطية، جدول (١٥):

المكابس وأنظمة يجب أن يشمل الفحص الروتيني:

التبريد - فحص التسربات

- فحص شحنة المادة المبردة

- فحص مستوى الزيت و التشحيم

الغلايات وخطوط يوجد العديد من المفردات التي يجب فحصها لمنع الانفجار، مثل فحص

البخار، السخانات إجراءات التشغيل، تحديد توقف الاشتعال، وتحديد المحروقات غير

والمجففات المشتعلة. ومن المهم من ناحية ترشيد الطاقة صيانة مصايد البخار،

صمامات البخار وعزل خطوط البخار. ولذلك فلابد من رصد المعاملات

التالية:

- مستوى المياه في الغلايات.

- نوعية المياه، وذلك لمنع تراكم القشور التي تقلل سرعة انتقال الحرارة.
- درجة حرارة المعدن و الغاز و المياه.
- الضغط.
- نسبة الوقود للهواء.
- فحص خطوط إمداد الوقود لمنع التسرب.
- فحص التسرب في إمدادات الهواء.
- فحص درجة حرارة غازات العوادم.

جدول رقم (١٥) الرصد والصيانة الوقائية

الدلالة	طريقة الرصد	المعايير
التقييم الشامل لمدى الاعتماد على سلاسة العملية والأحمال البيئية الممكن تقديرها	التسجيل	العدد الكلي للتوقف وأعطال الإنتاج
المعدات الحرجة	التسجيل	عدد مرات عطل المعدات المسبب لوقف الإنتاج لكل نوع من العمليات ونوع من المعدات.
أداء العمليات/ كفاءة المعدات	طرق تعتمد على شروط التشغيل	رصد أداء العمليات
الحد من الأعطال.	طرق عديدة، التفتيش، الاختبار.	رصد حالة معدات العمليات

١٠ - الرصد البيئي

ويغطي الرصد البيئي الإنبعاثات إلى الهواء و الصرف السائل و المواد الصلبة و النفايات الخطرة. و يعرض الفصل الرابع مختلف القوانين واللوائح التي تطبق على الإنبعاثات والمخلفات الصلبة و الصرف السائل من صناعة طحن الحبوب. وقد تم تحديد الملوثات و الإنبعاثات الخطرة من هذه الصناعة في القسم ٤-٢. وقد تم تحديد أوجه التلوث لكل خط إنتاج في القسم ٢-٢. كذلك تم تحديد أوجه التلوث من الوحدات الخدمية في قسم ٣-٢. ويتم تسجيل مخرجات القياسات والتحاليل لمعاملات التلوث في السجل البيئي للمنشأة. . و يوضح الجدول رقم (١٦) أنشطة رصد الالتزام لمختلف المناحي الخاصة بالتلويث كما تتطلبها القوانين. و يتطلب رصد الملوثات والإنبعاثات إعطاء عناية خاصة للأساليب المستخدمة وذلك نتيجة للتأثير المتوقع لها على تقسيير النتائج، ومن ثم على دقة البيانات الناتجة ومدى الاعتماد عليها. وسيتم شرح الأساليب الشائعة في الرصد البيئي في الأقسام التالية.

١٠-١ الإنبعاثات إلى الهواء

ويمكن قياس الإنبعاثات للهواء إما بطريقة دورية أو بطريقة مستمرة.

القياسات الدورية تعكس القياسات الدورية حالة الإنبعاثات خلال زمن مختار لأخذ العينة. ويتم تحديد الكميات المطلوبة بواسطة القياسات الدورية لكل حسابات الإنبعاثات مثل حجم الدفق، المحتوى الأكسجيني ورطوبة الدخان. كذلك يتم استخدام نتائج القياسات الدورية المساعدة في تحويل نتائج القياسات المستمرة للتراكيزات إلى إنبعاثات سنوية. ويتم إجراء القياسات الدورية كقياسات منفردة يدوية وكقياسات مستمرة لفترة زمنية قصيرة بواسطة المصنع نفسه أو بواسطة جهة قياس خارجية. ويجري القياس الدوري للإنبعاثات سنوايا لكل من مكونات الإنبعاثات التالية: Cl , CO_2 , HCl , CO , SO_2 , NO_x والجسيمات، وفي بعض الأحوال إنبعاثات الديوكسين، HCl والفيلوران من غلايات حرق الحمأة.

القياسات المستمرة تصف القياسات المستمرة التغيرات الزمنية لتركيزات مكونات الإنبعاثات خلال التشغيل. وتكون المتطلبات العامة لنظم الرصد المستمر هي أن تكون أماكن أخذ العينات مماثلة وأن تكون معدات الرصد مناسبة لتركيزات التي يتم رصدها وذلك في الأحوال السائدة. يفضل أن يكون نظام التحكم في بيانات الإنبعاثات جزءاً من

نظام التحكم في العملية. وعموما يتم القياس المستمر ل: SO_x ، الجسيمات، CO_2 حساب الإبعاثات ويمكن أن تؤدي الاختلافات في طرق الحسابات إلى أخطاء عند مقارنة الأحمال البيئية للمصانع المختلفة. ويتم استخدام حسابات موازنة المواد لاستكمال قياسات الإنبعاثات وذلك للحصول على انطباعات حول مدى دقة نتائج القياس وكذلك لإعطاء صورة عامة عن المستوى الكلي للإنبعاثات لكل مكون. وقد تكون كمية الإنبعاثات المنشرة (الهاربة) التي لا يمكن تسجيلها بواسطة قياسات الإنبعاثات كبيرة.

٢-١٠ الصرف السائل

وتضع اللوائح الحدود الخاصة بتركيزات ملوثات محددة في مياه الصرف عند إلقائها في المسطحات المائية المستقبلة. ولأغراض الرصد، فإن القيم الملقة لمواد أو ملوثات محددة يتم التعبير عنها غالبا بالكميات الكلية لكل وحدة زمنية. وفي بعض الأحيان يتم التعبير عن هذه القيم بكميات محددة لكل طن من المنتج أو كفاءة تنقية. وقد تم وضع حدود قصوى للعديد من معاملات التلوث: الأكسجين الكيميائي/الأكسجين الحيوي ، المواد الصلبة العالقة الكلية، الفوسفور و النتروجين .

معايير التحكم المرصودة: تشمل المعايير النمطية للتحكم في مياه الصرف ما يلي:

- دفق مياه الصرف (Q)، $\text{m}^3/\text{يوم}$
- المواد الصلبة العالقة الكلية (TSS)، $\text{جم}/\text{لتر}$
- درجة الحرارة، (C :) ؛ م
- الطلب الكيميائي على الأكسجين (CODCr)، $\text{جم O}_2/\text{لتر}$.
- الطلب البيوكيميائي على الأكسجين (BOD $_7$) $\text{جم O}_2/\text{لتر}$.
- النتروجين الكلي (N)، $\text{جم}/\text{لتر}$
- الأُكس الهيدروجيني
- التوصيل الكهربائي mS/m

قياسات الدفق

يتم قياس الدفق الكلي لمياه الصرف من أجل التشغيل الأمثل لوحدة معالجة مياه الصرف. ولا توجد متطلبات عامة لإجراءات أو دقة قياس الدفق، ولكن يمكن تركيب أجهزة آلية لأخذ العينات المركبة (ويفضل أن تعتمد على الدفق). وعادة ما يتم قياس دفق مياه الصرف بواسطة معدة قياس فينتوري Venturi ، ويتم أيضاً استخدام طرق مغناطيسية وفوق صوتية. ويتم صيانة معدات القياس عدة مرات خلال العام ومعاييره نظام القياس بانتظام.

ومن الضروري القيام بالصيانة والتحكم والمعايرة الدورية للحصول على قياسات ذات مستوى مقبول من الدقة. وقد تسبب تركيبة نظام القياس أو حدوث خطأ في وضعه أو خطأ في اختيار منطقة القياس في ظهور أخطاء في القياس. كما تسبب عوامل أخرى مثل تغير درجات الحرارة وترابم الأتربة في حدوث أخطاء في القياسات. ومن الصعب جداً تقييم الخطأ الكلي، حيث أنه يجب أن يشمل كل تلك العوامل.

أخذ العينات

إن أخذ العينات بأسلوب جيد هو عامل أساسي لتحديد مواصفات مياه الصرف التي يتم التخلص منها. وهناك تعليمات عامة لأخذ عينات مياه الصرف. ومع ذلك فإن المشاكل المرتبطة بأخذ عينات مياه صرف صناعة طحن الحبوب والناتجة عن التغيير في نوعية مياه الصرف أو معدلات الدفق يجب حلها كل على حدة، آخذين في الاعتبار الأسباب الناتجة عن التشغيل.

وقد تكون العينات مفردة (grab sample)، أو عينات مركبة، أو عينات مركبة متناسبة مع الدفق. وتوضح العينة المفردة تركيبة مياه الصرف عند لحظة أخذ العينة. وعند أخذ مجموعة من العينات المفردة يمكن متابعة الأحمال القصوى، والتغير في نوعية مياه الصرف وكذلك مجال تغير معايير التلوث المعنية. وتوضح العينة المركبة متوسط التركيب خلال الفترة الزمنية المختارة. وعادة ما يتم أخذ عينة مركبة على مدى ٢٤ ساعة متناسبة مع الدفق بحيث يكون جهاز أخذ العينات محكمًا بمقاييس الدفق.

ويتم تحديد فترة أخذ العينة وحجم العينة لكل حالة على حدة على أساس التحاليل المستخدمة وكذلك الأسباب التي تؤثر على دقة أخذ العينات ودقة التحاليل. وغالباً ما يتم أخذ عينات تحاليل مياه الصرف لمدة ٢٤-٧-٥ أيام في الأسبوع. وفي بعض الأحيان يتم تجميد العينات وجمعها معاً لتغطي فترة أطول. ويتم أخذ العينات لتحديد TSS, COD يومياً أو باستمرار ويتم تحليلها يومياً. وعادة ما يتم أخذ العينات لتحديد BOD والمغذيات أسبوعياً. ويتم القياس المستمر لكل

التحاليل

من الأس الهيدروجيني و التوصيل الكهربائي. ومن المحتمل أن يحتاج كل مصنع لبرنامج التحليل الخاص به. ويغطي هذا البرنامج عادة مدى واسع من القياسات والتحاليل، طبقاً لما تم وضعه مسبقاً في خطة الرصد الذاتي. ويجب إجراء القياسات والتحاليل طبقاً للمعايير القياسية التي توصي بها السلطات.

الحسابات

يتم حساب كميات مياه الصرف و تسجيلها طبقاً للمواصفات الموضوعة في خطة الرصد. ويتم حساب الصرف غالباً كما يلي:

المتوسط الرياضي للعينات اليومية المأخوذة خلال شهر مقسومة على أيام أحد العينات.	الصرف اليومي
الصرف اليومي مضروباً في أيام الشهر	الصرف لكل شهر
مجموع قيم الصرف الشهرية	الصرف السنوي

ويتم أيضاً التحكم في كفاءة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف بواسطة حساب النقص في المادة العضوية (BOD, COD) بين مياه الصرف غير المعالجة قبل الترسيب الأولي ومياه الصرف المعالجة بعد الترسيب الثانوي. ويشمل التقرير النطقي لرصد التخلص من مياه الصرف قيم المتوسطات الشهرية والتغيرات في مياه الصرف عند نقاط الرصد قبل وبعد المعالجة، وقيم الحدود طبقاً للقانون وأيضاً بعض بيانات الإنتاج.

معدل الرصد	الشخص المسئول	ظروف التشغيل	نوع المصدر	الطريقة المستخدمة	أمل التلوث الذي يتم رصده
		عادي	نقطة		
حسب الحاجة				جهاز تحليل الهواء المحيط	الأتربة
حسب الحاجة				التحليل الكمي الوزني (gravimetric)، جهاز قياس مستوى الضوضاء	أتربة — الضوضاء
حسب الحاجة				جهاز قياس مستوى الضوضاء	الضوضاء
حسب الحاجة				جهاز قياس مستوى الضوضاء	الضوضاء
حسب الحاجة				التحليل الكمي الوزني (gravimetric)، جهاز قياس مستوى الضوضاء	أتربة — الضوضاء
حسب الحاجة				التحليل الكمي الوزني (gravimetric)، جهاز قياس مستوى الضوضاء	أتربة — الضوضاء
حسب الحاجة				التحليل الكمي الوزني	الأتربة
حسب الحاجة				جهاز تحليل الهواء المحيط	أتربة

معدل الرصد	الشخص المسئول	ظروف التشغيل	نوع المصدر		الطريقة المستخدمة	أمل التلوث الذي يتم رصده
			عادي	نقطة منتشر		
حسب الحاجة					التحليل الكمي الوزني جهاز قياس مستوى الضوداء	أتربة — ضوضاء
حسب الحاجة					التحليل الكمي الوزني	أتربة
حسب الحاجة					التحليل الكمي الوزني جهاز قياس مستوى الضوداء	أتربة — ضوضاء
حسب الحاجة					التحليل الكمي الوزني جهاز قياس مستوى الضوداء	أتربة — ضوضاء
حسب الحاجة					التحليل الكمي الوزني جهاز قياس مستوى الضوداء	أتربة — ضوضاء
حسب الحاجة					التحليل الكمي الوزني	أتربة
					تحاليل	طلب على الأكسيجين حيوى و الأكسيجين الكيميائي و المواد الصلبة العالقة الكلية
حسب الحاجة						

٣-١٠ رصد المخلفات الصلبة

ينبغي فحص خصائص المواد الصلبة المتولدة سواء إذا ما تم إعادة استخدامها أو نقلها إلى المدافن للتخلص منها. و القاعدة العامة في تشغيل المدافن المخصصة للمخلفات الصلبة تحتم معرفة تركيب المخلفات الصلبة و قابليتها للذوبان و خصائصها و التغيرات التي تطرأ عليها في المدى البعيد. و تتوقف الموافقة على التخلص من المخلفات الصلبة في المدافن المخصصة لذاك على طبيعة و خصائص تلك المخلفات. و يعتمد تقدير خصائص المخلفات الصلبة على:

- تركيب المخلفات .
- المحتوى العضوي و خصائص تحلل المخلفات.
- محتوى المركبات الضارة و قابليتها للذوبان.
- التأثيرات السامة على البيئة للمخلفات و مياه المدافن.

١١ - جمع وتجهيز واستخدام البيانات

ويكون الهدف العام لنظام الرصد الذاتي هو إنتاج بيانات مماثلة، يمكن تكرارها، موثوق بها، متسقة وقابلة للمقارنة. وتعتمد هذه الخصائص على الإجراءات المستخدمة للتحكم في الجودة وتوكيدتها QA/QC من خلال سلسلة إنتاج البيانات، أي تحديد الأحجام، أخذ العينات، المعالجة المبدئية للعينات، المعالجة والتحليل، ثم تحضير البيانات وإبلاغها.

١-١١ جمع وتجهيز البيانات

وتشمل المكونات المختلفة لنظام الرصد في المنشأة العوامل المختلفة التي تؤثر في مدى الثقة في بيانات الإبعاثات وقابليتها للمقارنة، ويجب أن تؤخذ هذه العوامل في الاعتبار عند أخذ العينات ومعالجتها وتحليلها وكذلك عند معالجة البيانات وإبلاغها. ويجب وضع متطلبات سلسلة إنتاج البيانات بأكملها في برنامج الرصد. وبالإضافة إلى ذلك فإن تطبيق الإجراءات الملائمة للتحكم في الجودة و توكيدتها هام جدا للحصول على أقصى درجة من الثقة والتكرارية وإمكانية المقارنة.

ويتم شرح هذه الموضوعات والمعايير الخاصة بجمع وتجهيز البيانات في المرفق (أ). ويوضح الشكل رقم (٨) المناحي والمعاملات التي تؤثر في فاعلية الرصد الذاتي من ناحية مدى الثقة والتكرارية وإمكانية المقارنة.

٢-١١ استخدام مخرجات نظام الرصد الذاتي

ينتج عن تفريذ نظام الرصد الذاتي أربعة مخرجات أساسية:

- بيانات ومعلومات عن المنشأة.
- إعداد السجل البيئي كما هو مطلوب في القانون.
- تقارير توضح نتائج الرصد الذاتي والمشاكل التي تم مواجهتها خلال التنفيذ.
- التغذية العكسية واتخاذ القرار.

١-٢-١١ أسلوب تلخيص وتوسيع البيانات:

ويكون تسجيل المعلومات الخاصة بالعمليات والمعلومات البيئية في ملفات تفصيلية أو قاعدة بيانات هو أفضل أسلوب. وبذلك يكون من السهل ربطها بنتائج الرصد واستخدامها لتقدير، ومقارنة وإدارة المناخي الخاصة بأداء عمليات التشغيل مثل:

- معدل انبعاث الملوثات مقارنة بالإنتاج.
- معدل تولد المخلفات مقارنة بالإنتاج.
- معدل استهلاك الطاقة و/أو المواد مقارنة بالإنتاج.
- التأثيرات البيئية على الأوساط المستقبلة مقارنة بالإنتاج أو بحساسية تلك الأوساط.
- الكفاءة العامة للعمليات من ناحية استخدام الموارد، أي الإنتاج مقارنة بمدخلات المواد الخام والطاقة، ومخرجات الملوثات والمخلفات.

وهناك العديد من الأساليب المستخدمة لتقدير النتائج (مثلاً: التحليل الإحصائي لنتائج القياسات، اختزال ظروف التشغيل إلى الظروف العادية عند رصد الإنبعاثات الغازية).

١-٢-١٢ السجل البيئي

يجب أن يشمل السجل البيئي بيانات الرصد المتعلقة بالالتزام فقط. ويجب أيضاً وصف أساليب أخذ العينات والتحاليل وكذلك موقع أخذ العينات والقياسات. وقد أعد مشروع EPAP بجهاز شؤون البيئة وصفاً تفصيلياً للسجل البيئي بناءً على متطلبات القانون ٤/١٩٩٤، أنظر المرفق (ب). ويمكن أن تطلب السلطات المعنية التفتيش على معدات القياس لفحص أسلوب تشغيلها وكذلك سجل صيانة تلك المعدات. كذلك يمكن للمفتش فحص إجراءات أخذ العينات. ومن حق المفتش التأكد من أن المنشأة قد قدمت معلومات مناسبة وذات جودة كافية. ويتم إجراء مقارنة عددية أو إحصائية بسيطة بين القياسات ومدى دقتها والحدود القصوى الواردة بالقانون، وذلك لتقدير مدى الالتزام.

وطبقاً للقانون ٤/١٩٩٤ فإن بيانات الرصد الذاتي الخاصة بالالتزام يجب أن يتم تسجيلها والاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات على الأقل.

١-٢-٣ الإبلاغ (التقارير)

يجب أن تشمل خطة الرصد الذاتي وصفاً لأسلوب الإبلاغ بالتقارير، ومحتها، والغرض منها. ويكون تقرير الرصد عبارة عن تقديم منظم للمعلومات على مدى فترة زمنية محددة. وعادة ما يتم

تقديم تقرير سنوي يشمل معلومات السنة السابقة. كذلك قد يكون من المطلوب تقديم تقارير على فترات زمنية أقصر عن الملوثات الهامة، مع ضرورة تحديد حالة العمليات والمعدات عند الرصد وكذلك موقع نقاط الرصد. ويمكن أن يكون الإبلاغ:

□ داخلياً وذلك لإبلاغ الإدارة العليا وزيادة الوعي لدى العاملين بالمنشأة. ويجب أن

يشمل الإبلاغ الداخلي المشاكل التي تمت مواجهتها خلال تنفيذ خطة الرصد الذاتي وذلك للاستعانة بها عند اتخاذ القرار.

□ خارجياً وذلك لإبلاغ السلطات المختصة. والمنشآت مطالبة قانوناً بالإبلاغ عن المخالفات البيئية طبقاً للسجل البيئي.

١١-٢-٤ المراجعة الداخلية بناء على النتائج

لابد من المقارنة المنتظمة للنتائج مع الأهداف المكتوبة في برنامج الرصد وذلك للتأكد من تحقيق تلك الأهداف.

١١-٢-٥ التغذية العكسية واتخاذ القرار

يجب أن تتم مشاركة جميع العاملين في أنشطة الرصد في تقييم مدى الالتزام البيئي بناء على نتائج الرصد و التغذية العكسية مع القيام بالتحسينات والتصحيحات اللازمة في برنامج الرصد التالي. وبالنسبة للموقع التي يتم رصدها ويتحقق فيها الالتزام، فإنه يمكن التفكير في تقليل توافر الرصد بحيث يتم توجيه الموارد نحو الموقع التي تحتاج إلى رصد أدق، مثل الموقع التي تكون الإنبعاثات فيها قريبة من حدود عدم الالتزام. ويجب أن تشمل التغذية العكسية كل مكونات برنامج الرصد، العمليات، التحكم في الإنتاج، الصيانة، الإدارة البيئية، والأمن الصناعي. و يجب وضع المتطلبات التفصيلية للتحسينات المطلوبة وتحديد تاريخ تنفيذها.

١١-٢-٦ استخدام المخرجات في العلاقات العامة

يتم تقييم نتائج الرصد وتوزيعها على المستخدم النهائي في حالة الإبلاغ على المستوى القومي، العالمي وأغراض البحث العلمي والإحصائيات وللمواطنين والإعلام.

وللمواطنين الحق في تقديم شكوى حول التأثيرات الصحية والبيئية التي يسببها تشغيل المنشأة. ويتم تحويل الشكوى إلى السلطات المسئولة عن إصدار التصاريح والشرف على المنشأة.

وتكون بيانات الرصد مطلوبة في الأبحاث والإحصائيات القومية، وكذلك للتخطيط وأغراض التقييم بواسطة المجموعات القومية والإعلام.

المرفقات

المرفق (أ) جمع وتجهيز البيانات

إن الهدف العام لنظام الرصد الذاتي هو إنتاج بيانات تكون مماثلة، يمكن تكرارها، ويعتمد عليها ومتواقة ويمكن استخدامها في المقارنة. وتعتمد هذه الخواص على الإجراءات التي يتم تطبيقها من أجل التحكم في الجودة وتوكيدتها خلال سلسلة إنتاج البيانات، أي خلال تحديد الحجوم، أخذ العينات، المعالجة الأولية للعينات، ومعالجة العينات وتحليلها، ثم معالجة البيانات وكتابتها التقارير. وقد تم شرح سلسلة إنتاج البيانات في القسم الثالث مما يلي:

١- الثقة في البيانات Reliability

يجب تقدير واقعية وصحة نتائج القياس بمقارنتها بما نعرفه عن العمليات والمدخلات، مثل استخدام حسابات موازنة المواد.

المعرفة الجيدة بالعمليات: ويكون ذلك هاماً للوصول إلى بيانات موثوق بها للانبعاثات. ويمكن أن تشمل التغيرات في مدخلات العمليات الصفات المتغيرة للمواد الخام والكيماويات أو الوقود المستخدم في العمليات، وكذلك حجم المدخلات. ويجب أيضاً معرفة العلاقات المترادفة بين المدخلات والعمليات والمخرجات (سواء كانت منتجات أو أحصالاً بيئية)، وذلك كي يمكن تقدير مدى صحة نتائج الرصد.

القيمة الكلية لعدم اليقين: وتحتوي النتائج التي يتم الحصول عليها من أي قياس على قدر معين من عدم اليقين. ومن المهم تقدير قيمة عدم اليقين وإدخالها في الحساب عند استخدام النتائج في إدارة العمليات أو في أغراض التفتيش. فمثلاً عندما تكون نتيجة القياس $10 \text{ جم/طن} \pm 2 \text{ جم/طن}$ ، فإن ذلك يشير إلى أن عدم اليقين في هذا القياس بالذات هو 20% من القيمة المقابلة.

وكل خطوة من سلسلة إنتاج البيانات لها عدم اليقين الخاص بها، وتكون القيمة الكلية لعدم اليقين في القياس هي مجموع القيم الجزئية لعدم اليقين في كل الخطوات. وعند تقدير عدم اليقين في القياس فلا بد أن يؤخذ في الاعتبار أن العوامل التي تسبب الخطأ في القياس يمكن أن تؤثر في بعضها البعض.

المعايير والصيانة: لابد من إجرائها طبقاً للتعليمات المتعلقة بها ولابد من توثيق نظام إدارة كل منها.

القياسات المرجعية: لابد من إجرائها لتوكيد الثقة في القياسات العملية. ويتم مقارنة نتائج قياسات معمل مستقل ومحايده مع نتائج العاملين أو الاستشاري المختص. ولابد من إجراء القياسات المرجعية بصفة دورية.

٢- القابلية للمقارنة: Comparability

وتحتفل نظم الرصد في المنشآت المختلفة تبعاً لحجم المصنع والطاقة الإنتاجية وأيضاً المنافع الاقتصادية للتشغيل. وتؤدي البيانات عن الإجراءات الثانوية الضرورية وكذلك التوثيق الجيد لإجراءات القياس إلى تحسين كل من القابلية للمقارنة وكذلك الثقة في النتائج. ومن الضروري تحديد الواضح في برنامج الرصد لكل البيانات المرجعية، مثل الإجراءات المساعدة (المدخلات والمخرجات) طبقاً للمعايير والخطوط الإرشادية المحلية أو العالمية المستخدمة.

٣- سلسلة إنتاج البيانات: Data Production Chain

وتشمل المكونات المختلفة لنظام الرصد في المنشأة عدة عوامل متباينة تؤثر على الثقة في بيانات الإبعاثات وقابليتها للمقارنة. ويجب أن تؤخذ هذه العوامل في الاعتبار عند القيام بأخذ العينات ومعالجتها وتحليلها وكذلك عند معالجة البيانات وكتابه التقارير. ويجب وضع كل متطلبات سلسلة إنتاج البيانات في برنامج الرصد.

وتشمل سلسلة إنتاج البيانات ما يلي:

تحديد الحجم/الكمية

أخذ العينات

المعالجة الأولية للعينات

معالجة العينات

تحليل العينات

معالجة البيانات

التقارير والإبلاغ

تحديد الحجم/الكمية: ويكون للتحديد الصحيح لحجم الإبعاثات تأثير كبير على مقدار الإبعاثات الكلية. وتتغير قيم قياسات الحجم إما نتيجة لتغيرات في معدل الإبعاثات أو لتغيرات في دقة

القياس. ويمكن أن يتم قياس حجم التدفق أو كمية الإنبعاثات بطريقة مستمرة أو على فترات أو بقياس مرة واحدة.

أخذ العينات: وتأثير التغيرات في العمليات أو في معالجة الإنبعاثات على كمية ونوعية العينة المأخوذة. وقد يكون قياس تركيز الملوثات بطريقة مستمرة أو على فترات أو عينة مفردة. ولابد أن تكون العينة مماثلة من حيث نقطة القياس، تدفق /كمية الانبعاث، فترة أخذ العينة وكذلك زمن أخذ العينة.

المعالجة الأولية للعينات: ويشمل كل عمليات المعالجة للعينة التي تتم قبل أخذها إلى المعمل. وتتحدد الحاجة للمعالجة الأولية بمدى الحاجة لحماية المادة المراد تحديدها من أي تغيرات قد تطرأ عليها قبل التحليل. وعادة ما تكون الطريقة المناسبة للمعالجة الأولية مذكورة في الإجراءات القياسية.

معالجة العينات: وتشمل كل العمليات في المعمل قبل التحليل، مثل التخفيف، التركيز، تعديل الـ pH ، وإضافة الكواشف. ويتم إجراء معالجة العينات عادة طبقاً للإجراءات القياسية. ولذلك لابد من توثيق طرق المعالجة.

تحليل العينات: ويشمل تحديد المعاملات بطرق فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية. ولا تكون الأرقام المقدمة في تقارير الإنبعاثات قابلة للمقارنة بدون وصف لطرق التحليل المستخدمة.

معالجة البيانات: وتعتمد طرق حساب بيانات الانبعاث على العمليات الصناعية ذاتها ويكون الغرض منها هو تقديم بيانات أحمال حقيقة بقدر الإمكان. ولابد من مضاهاة المعادلات ونتائجها بالواقع الفعلي كل فترة أو أوتوماتيكياً عندما تكون هناك ضرورة لذلك. وفيما يلي القواعد العامة لحساب الإنبعاثات التي يجب تحديدها ويتم استخدامها على المستوى القومي وذلك لتحقيق التناسق في الإجراءات المستخدمة:

- طرق حساب الحد الأقصى خلال ساعة، أو يوم أو المتوسط الشهري/ السنوي.
- كمية بيانات الإنبعاثات المطلوبة لحساب المتوسط السنوي للإنبعاثات.
- عدد مرات الزيادة، أي النسبة المئوية للإنبعاثات غير العادية من الزمن الكلي للتشغيل.
- مدى استخدام القياسات المستمرة، أي النسبة المئوية للزمن الذي لم يكن نظام القياس خلاله في حالة تشغيل نسبة إلى الزمن الكلي للتشغيل.

- صيغة الحسابات المستخدمة في تحويل البيانات إلى الظروف المرجعية.
- معاملات التحويل المستخدمة لتحويل البيانات للوحدات المختلفة.
- طرق الحسابات المختلفة للإبعاثات الكلية خلال فترة زمنية.

التقارير والإبلاغ: ويجب أن تشمل التقارير بيانات كافية عن المعاملات، الملوثات وغيرها مما تم تحديده في خطة الرصد. ويجب تقديم البيانات المطلوبة ومعها كل المعلومات والوثائق الإضافية. وتقرير الرصد هو عرض منظم لبيانات الإبعاثات لفترة زمنية محددة. وعادة ما يطلب تقديم تقرير سنوي للرصد عن السنة الماضية. وفي المنشآت الكبرى، تكون التقارير التي تغطي فترات زمنية أقصر مطلوبة (تقارير شهرية) أو تقارير تغطي ٣ أو ٤ أشهر ولابد من تقديم بيانات الإبعاثات في صورة تسهل بها مقارنتها بحدود الإبعاثات. ومن الضروري وجود البيانات التالية في التقارير:

- يتم تسجيل معاملات الإبعاثات والملوثات ومعها كل المعاملات المرجعية للإجراءات المساعدة وكذلك درجة عدم اليقين في البيانات كما هو مطلوب طبقاً لبرنامج الرصد في أي من الصور التالية:
 - الإبعاثات النوعية (طن/لكل طن منتج): يستخدم لتقدير الأداء أو الكفاءة ، (طن/سنة): تستخدم في تقدير الحمل البيئي.
 - التركيز: (مح/م، ppm، %): يستخدم في التحكم في العمليات مثل.
 - سرعة التدفق (متر/ثانية): يستخدم في التعرف على سرعة غازات العادم/الصرف.
 - زمن البقاء Residence time (ثانية): يستخدم في تقدير درجة اكتمال الاحتراق.
 - درجة الحرارة (C) : أحد متطلبات التحكم في ملوثات محددة.
 - الحرارة: للتعرف على الوطأة الحرارية على البيئة المستقبلة.
- ويتم ضم الإبعاثات غير العادية والمنشأة ضمن الإبعاثات الكلية خلال الفترة الزمنية.
- يجب أن تكون بيانات التحكم في العمليات متاحة للسلطات.
- يجب توضيح مدى استخدام نظام القياس، كنسبة مئوية من زمن تشغيل العمليات مثل.
- توثيق القياسات المرجعية.

٤- التحكم في الجودة وتوكيد الجودة Quality Control and Quality Assurance ويشمل نظام التحكم في الجودة يشمل مجموعة من الأنشطة الفنية الروتينية لقياس والتحكم في جودة بيانات الرصد. ويشمل هذا النظام، على سبيل المثال، فحص المعدات، والطرق والإجراءات المستخدمة وكذلك التأكد من أن نظام الرصد يتم صيانته ومعايرته دوريًا. كذلك لابد من وجود اعتماد Certification للأشخاص والمعدات والمعامل ضمن نظم معترف بها.

ويشمل توكيد الجودة نظاماً لمراجعة تطبيق كفاءة نظام الجودة بواسطة أفراد ليس لهم صلة مباشرة بعملية الرصد. وتؤكد معاينة نظام توكيد الجودة مدى تحقيق أهداف الجودة وكذلك على أن الرصد الذي تم يمثل أفضل النتائج الممكنة.

وتساعد الخطوط الإرشادية للعوامل المذكورة تالياً على التوافق بين العوامل المؤثرة عملياً على مستوى الموقع. ويمكن أن تحدد خطة الرصد العوامل المذكورة بالتفصيل. وإذا كانت المنشأة تستخدم خبرات خارجية في تنفيذ أي من أنشطة الرصد الذاتي فإنه يجب التأكد من كفاءة هذه الجهات. ويعطي نظام الجودة العمليات التالية:

- سلسلة إنتاج البيانات.
- الصيانة والمعايرة.
- الاعتماد .Certification and Accreditation

المرفق (ب)

نموذج لسجل الحالة البيئية

كما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون ٩٤/٤

- ١- اسم المنشأة وعنوانها.
 - ٢- اسم المسئول عن تحرير السجل ووظيفته.
 - ٣- الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات الحالية.
 - ٤- نوعية النشاط وطبيعة المواد الخام والإنتاج خلال المدة الزمنية المقابلة.
 - ٥- التشريع الخاضع له المنشأة.
 - ٦- الاشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشأة.
 - ٧- بيان بأنواع الانبعاثات ومعدلات صرفها (في الساعة/ في اليوم/ في الشهر/ في السنة) وكيفية التصرف فيها.
 - ١/٧ - غازية.
 - ٢/٧ - سائلة.
 - ٣/٧ - صلبة.
 - ٤/٧ - أخرى.
 - ٨- معدلات إجراء الاختبارات على كل نوع من الانبعاثات الصادرة عن المنشأة.
- ١- عينات مخطوفة (جريبية)
• تاريخ ووقت ومكان العينة.
• معدل جمع العينات.
• بيان بالمؤشرات المطلوب قياسها (يومياً/ أسبوعياً/ شهرياً).
- ٢- عينات مركبة.
• تاريخ ووقت جمع العينة.
• أماكن ونسب خلط العينة المركبة.
• بيان بالمؤشرات المطلوب قياسها (يومياً/ أسبوعياً/ شهرياً).
- ٩- المخرجات بعد عمليات المعالجة.
١٠- مدى كفاءة وسائل المعالجة.
١١- تاريخ وتوقيع المسئول.

تفصيل لسجل الحالة البيئية

طبقاً للمادة ١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٤/٤، يجب على المؤسسات الاحتفاظ بالسجل البيئي وافياً وبصورة مستمرة. ويجب أن يشمل هذا السجل كل المعلومات المطلوب طبقاً للقانون ١٩٩٤/٤، ١٩٦٢/٩٣، ١٩٦٢/٣٨ (الذي عدل بالقانون ١٩٦٧/٣١)، والقانون ١٩٨٢/٤٨. وتتفاصيل السجل البيئي المذكورة فيما يلى تم وضعها طبقاً للمرفق ٣ باللائحة التنفيذية للقانون ٩٤/٤ والمذكورة في الصفحة السابقة.

ولكي تكون البيانات والمعلومات تفصيلية وواضحة، ننصح أن يكون هناك عدة سجلات بيئية فرعية، كل منها يختص بنوع من الملوثات: الانبعاثات الغازية، المخلفات السائلة، المخلفات الصلبة، والمخلفات الخطرة.

والأجزاء التالية عليها علامة * من الضروري أن تكون مدونة في السجل الآن.

١- معلومات عامة

* ١-١ اسم وعنوان المؤسسة

* ٢-١ اسم الشخص المسؤول

اسم الشخص المختص بتسجيل البيانات في السجل ووظيفته

*** ٣-١ الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات الحالية**

وتكون الوحدة الزمنية الأساسية لجمع وتصنيف البيانات سنة واحدة. ويجب تأريخ كل مدخل جديد في السجل. ويتم حفظ البيانات المدونة بالسجل لمدة عشرة أعوام، بدءاً من تاريخ توقيع ممثل جهاز شئون البيئة على البيانات المسجلة، مؤكداً معاينته.

٢- الوصف العام للمنشأة الصناعية

١-٢ عام:

نبذة مختصرة عن: القطاع الصناعي وتحت القطاع، المنتجات، الاستثمارات، العائد السنوي، عدد العاملين، سنة بدء التشغيل والتجديفات الملموسة.

٢-٢ الموقع:

موقع المصنع موضح على خريطة تصف أيضاً المناطق المجاورة على مسافة ٢ كيلو متر على الأقل من المنشأة. وأفضل مقياس رسم للخريطة هو ١:٥٠٠٠٠.

* مخطط بمقاييس رسم ١:١٠٠٠٠ - ١:٥٠٠٠ يصف موقع المباني، وحدات العمليات، أماكن التخزين والأجزاء الأخرى للمصنع في الموقع. ويتم توضيح نقاط خروج مياه الصرف وأنبعاثات الهواء على هذا المخطط.

ويجب أيضاً أن توضح الخرائط أنواع الأنشطة بالمنطقة المحيطة والأماكن الحساسة (المستشفيات، المدارس، المناطق السكنية، المنتزهات) وكذلك قائمة بمنطقة الجوار التي يمكن أن تعانى من أنشطة المصنع، وأيضاً قائمة بالجيران الذين يمكن أن يؤذوا المصنع.

٣-٢ السعة الإنتاجية

قائمة بالمنتجات الرئيسية والقدرات الإنتاجية والإنتاج الفعلى.

٤-٢ مناطق التخزين

وصف لمناطق تخزين المواد الخام، الكيماويات، الوقود والمنتجات. ووصف للمنشآت والإجراءات الوقائية إذا كان ذلك وارداً.

٣- المدخلات

١-٣ المواد الخام

تدوين استخدامات المواد الخام والمواد المساعدة (طن/ سنة) وأكبر كميات يحتفظ بها للتخزين.

٢-٣ المواد الخطرة

تدوين الكيماويات المستخدمة في الإنتاج (طن أو كجم/ سنة) والكميات المحفظة بها في التخزين. وقائمة بكل خواصها البيئية والاشتعالية.

٣-٣ الطاقة والوقود

قائمة بالاستخدام السنوى لكل المصادر الرئيسية للطاقة (كهرباء، غاز، مازوت، سولار، ... الخ). تسجيل للكميات والخواص المميزة مثل تركيز الكبريت.

٤-٣ مصادر المياه

قائمة بكل مصادر المياه

قائمة باستهلاكات المياه السنوية واستخداماتها (العمليات، التبريد، منزلى، غيره).

٤- التشريعات ذات العلاقة بأنشطة المنشأة

تسجيل القوانين واللوائح ذات العلاقة بالمنشأة. يرفق نسخ من هذه اللوائح والقوانين. وضع قائمة بمستويات الصرف المسموح بها لكل معامل له صلة بنشاط المنشأة، ويرفق نسخ.

٥- وصف العمليات والمرافق

١- وصف العمليات:

يتم وصف العمليات والمرافق (مثلاً الغاليات) لكل وحدة إنتاجية. ويجب وضع مخططات لكل العمليات الإنتاجية والوحدات الإنتاجية والمرافق وضمهما لمرفقات.

٢- جداول العمليات

يتم كتابة تفاصيل تشغيل العمليات كما يلى:

- المتوسط السنوى لزمن التشغيل (يوم/ سنة أو ساعة/ سنة)
- زمن التشغيل الأسبوعى وأيام التشغيل لكل أسبوع
- زمن التشغيل والورديات لكل يوم
- التغيرات المتوقعة يومياً وموسمياً

٣-٥ استهلاك المياه لكل وحدة

قائمة باستهلاك المياه لكل وحدة عمليات أو مرافق

٤-٤ استهلاك الطاقة لكل وحدة

قائمة باستهلاك الطاقة لكل وحدة عمليات أو مرافق

٦- الانبعاثات والصرف وعمليات المعالجة

٦-١ الانبعاثات الغازية

٦-١-١ توصف الانبعاثات الغازية (لكل وحدة)

- مصادر توليد الانبعاثات الغازية

- مؤشرات التلوث وتصنيف الانبعاثات (تركيز وحمل الملوث لكل مؤشر)

٦-١-٢ المدخن

- ارتفاع المدخنة
- ملخص إحصائي للانبعاثات الغازية لكل مدخنة (مقارنة بالحدود القانونية)

٦-١-٣ أسس تحديد الانبعاثات الغازية (تقديرى، موازنة المواد، معامل الانبعاث، قياسات فردية، الرصد المستمر لمؤشرات عمليات الإنتاج خلال التشغيل، أو الرصد المستمر للانبعاثات).

٦-١-٤ عمليات المعالجة للانبعاثات الغازية

- الوحدة المتصلة بمعدة المعالجة
- نوع ووصف معدة المعالجة
- كفاءة التصميم والكفاءة الفعلية
- حمل الملوثات قبل وبعد المعالجة

٦-٢ السائل المنصرف

٦-٢-١ توصيف للسائل المنصرف من كل وحدة

- تركيزات المؤشرات الملوثة mg/l
- معدل المياه المنصرفة m³/d
- أحمال المؤشرات الملوثة kg/d

٦-٢-٢ المعالجة والتخلص

- خرائط توضح تفاصيل شبكة الصرف
- معالجة الصرف الصناعي
 - الوحدات المتصلة بمعدات المعالجة
 - نوع المعالجة
 - وصف للمعدة وعناصر تصميمها
 - معالجة الحمأة
 - أحمال المياه الداخلة والخارجة

- كفاءة التصميم والكافأة الفعلية

٣-٢-٦ مخارج الصرف

تلخيص إحصائي للصرف موضحاً نقاط الصرف والأجسام المستقبلة (شبكة البلدية، النيل، المصارف، المياه الجوفية، البحر)، المعالجة التالية إذا وجدت، المقارنة بالحدود القانونية.

٦-٣ المخلفات الصلبة

١-٣-٦ المخلفات الصلبة من كل وحدة

- كميات المخلفات الصلبة

- مصادر تولد المخلفات الصلبة

- توصيف المخلفات

٦-٣-٢ إدارة المخلفات الصلبة بالمنشأة

- وسائل التخلص من المخلفات الصلبة

- الكميات الكلية للمخلفات الصلبة المختلفة في المنشأة كلها

٦-٤ المخلفات الخطرة

١-٤-٦ توصيف المخلفات الخطرة لكل وحدة

- مصادر تولد المخلفات الخطرة وكمياتها

- إجراءات الحد من التلوث

٦-٤-٢ إدارة المخلفات الخطرة

- إجراءات الحد من أخطار التداول

- تحديد وتوصيف موقع تخزين المخلفات الخطرة

- تحديد وتوصيف موقع التخلص من المخلفات الخطرة

٦-٥ بيئة العمل

٦-٥-٦ توصيف حالة بيئة العمل

٦-٥-٦ تلخيص إحصائي للملوثات مقارنة بالحدود القانونية

٧- خطة الرصد الذاتي للانبعاثات (لكل جانب)

١-٧ المؤشرات التي يجب رصدها

٢-٧ الجدول الزمني لأخذ العينات

٣-٧ موقع أخذ العينات

٤-٧ الشخص المسئول

٥-٧ بروتوكولات التحاليل

٦-٧ التقارير الداخلية

المرفق (ج)

المراجع

المراجع العربية

- ١- "دليل الرصد الذاتي لصناعة طحن الحبوب" - أغسطس ٢٠٠٢
المسودة النهائية التي قام بإعدادها د. شادية الشيشينى _ إنفiroنيكس

المراجع الأجنبية

- ١- "Monitoring and Control Practices of Emissions in Pulp and Paper Industry in Finland", ١٩٩٨, Saarinen K., Jouttijarvi T. and Forsius K., Saarinen K., Finnish Environment Institute
- ٢- "Data Production Chain in Monitoring of Emissions", ١٩٩٩, Saarinen K., Finnish Environment Institute.

الشكل رقم

(٨)

العه اما